Autonics

COUNTER/TIMER **CT SERIES**

Ν Α





Obrigado por usar os produtos Autonics Para maior segurança, leia as instruções abaixo.

Precauções de segurança

•Favor guardar estas instruções, leia-a antes de usar esta unidade.

Avisos

Acidentes podem acontecer se as instruções não forem seguidas.


⚠ Cuidados O produto pode ser danificado se as instruções não forem seguidas.

⚠ Avisos

- 1. Ao usar este aparelho em máquinas que possam causar danos materiais ou pessoais : instalações nucleares, equipamentos médicos, veículos, trens, aviões, Usinas,etc. Entre em contato antes de adquirir o aparelho, a escolha do modelo incorreto pode causar acidentes.
- 2. Esta unidade deve ser montada no painel.
- 3. Não conecte o aparelho com a alimentação ligada.
- Perigo de choque elétrico.
- 4. Favor checar o número do terminal quando conectar a alimentação ou o sinal de entrada. Perigo de incêndio e dano ao aparelho
- 5. Não abrir ou tentar consertar o aparelho quando estiver alimentado Perigo de choque elétrico.

- 1.Esta unidade não deve ser usada ao ar livre.
- 2.Utilize fio de bitola, Nº20AWG (0.5mm) ou maior, aperte os teminais de maneira adequada.
- Pode resultar no mal funcionamento ou incêndios devido as falhas do contato.
- 3. Favor observar a especificação do produto.
- 4. Não usar corrente acima da capacidade nominal do relé.
- Pode causar falha na isolação, derretimento do contato, falha no contato, quebra do relé, incêndio, etc.
- 5. Ao limpar a unidade, não utilizar água ou solventes orgânicos.
- Perigo de choque elétrico ou incêndio
- 6.Não utilizar essa unidade em locais onde houver gases inflamáveis ou explosivos, umidade, incidência de raios solares, calor irradiado, vibração, impacto etc.
- Perigo de incêndio ou explosão.
- 7.Não deixar poeira metálica entrar dentro das unidades
- Perigo de incêndio.

Informações




•Quando usar CT6-P como temporizador, não usar com saída dupla.

As especificações acima podem ser alteradas sem prévio aviso.

Especificações

		loaçoc				
Serie			CT			
Digito			6			
	<u> </u>	et simples	CT6			
Modelo	· -	et duplo	CT6-2P			
		ador	CT6-I			
Alimentação		entação CA	100-240VCA 50/60Hz			
		entação CC	24-60VCC			
tensão Al		•	90 ~ 110% da tensão nominal(Tipo alimentação CA)			
Consumo)	Alimentação CC	Indicador:Aprox. 9VA, saída simples & saída dupla:Aprox. 10VA			
		Alimentação CC	Indicador & saída simples:Aprox. 5W, saída dupla:Aprox. 6W			
CPS de I	NA, II	NB	Selecionável 1cps, 30cps, 1kcps, 5kcps, 10kcps			
Min. tem		Contador	Entrada reset:Selecionável 1ms ou 20ms			
entrada s	inal	Temporizador	INA, INB, INHIBIT, RESET, BATCH RESET(exceto CT6-I):Selecionável 1ms ou 20ms			
Entrada			Entrada de tensão selecionável ou entrada sem tensão entrada tensão]impedância de entrada é 5.4kΩ, nível "H" : 5-30VCC, nível "L" : 0-2VCC entrada sem-tensão] impedância do curto-circuito : Max. 1kΩ, Tensão residual : Max. 2VCC, impedância de circuito-aberto : Min. 100Ω			
		Contador	10 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000ms			
Saída pu	Ilsada	Temporizador	10 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1000his			
		_	Tipo de saída simples : SPDT(1c),	_		
	Con-	Tipo	Tipo de saída dupla : SPST(1a) na primeira saída, SPDT(1c) na segunda saída	ļ		
	tato	Capacidade	NO:250VCA 3A carga resistiva, NC:250VCA 2A carga resistiva	\neg		
Saída			saídas simples : 2 saídas coletor aberto NPN (saída 1, lote)	_		
controle	Estado	Tipo	saídas duplas : 3saídas coletor aberto (saída1, saída 2, loté)			
	Sólido		Saída de estado sólido :foto-acoplador e isolação de circuito interno			
		Capacidade	Max. 30VCC, Max. 100mA			
Retenção			10 anos			
Alimentaç	ção Ex	kterna	12VCC ±10%, 100mA Max.			
Temperat	ura ar	mbiente	-10 ~55°C(sem congelamento)	-10 ~55°C(sem congelamento)		
Armazena	ament	to	-25~ 65°C(sem congelamento)			
Umidade			35 ~ 85%RH			
Eı	rro de	repetição	A - Province of 0.040% of 0.05 and			
Precisão E	rro aju	ıste	Ao ligar: max. +/- 0.01% +/- 0.05 seg.			
de E	rro ten	nsão	Início sinal: max. +/- 0.01% +/- 0.03 seg.			
tempo E	rro ten	nperatura				
Resitênci	a isola	ação	Min. 100MΩ(500VCC)			
Rigidez d	ielétrio	ca	2000VCA 50/60Hz por 1 minuto			
Ruído (Alimentac		ção CA)	Suporta onda quadrada max.±2kV (largura do pulso:1µs) medido com simulador de ruído	\neg		
Vibração	M	ecânico	0.75mm amplitude na frequência de 10 ~ 55Hz em cada um dos eixos X, Y, Z por 2 horas			
vibiação	Mal	funcionamento	0.5mm amplitude na frequência de 10 ~ 55Hzem cada um dos eixos X, Y, Z por 10 minutos			
Chamin	M	ecânico	300m/s²(Aprox. 30G) 3 vezes nas direções X,Y,Z			
Choque	Mal	funcionamento	100m/s²(Aprox. 10G) 3 vezes nas direções X,Y,Z			
Vida do	M	ecânico	Min.10,000,000 times			
ciclo relé Elétrico		létrico	Min.100,000 vezes(NO:250VCA 3A Carga resistiva, NC:250VCA 2A carga resistiva)			
Proteção			IP65(apenas no painel frontal)			
Door	Alim	nentação CA	CT6:Aprox. 264g CT6-2P:Aprox. 271g CT6-I:Aprox. 244g			
Peso	Alim	nentação CC	CT6:Aprox. 263g			
				_		


Identificação frontal



- 1 Valor do processo (LED vermelho) [altura do digito:13mm]
- 2 Valor de preset (LED amarelo-verde)
- [altura do digito :9mm]
 3 PS1, PS2 : Indica qual preset está sendo alterado 4 BA.S: indica que o set saída de lote (BATCH) esta ativada
- 5 LOCK : Teclado travado
- 6 Saída 1, Saída 2 : indicação de saída ativa 7 BA.O : saída lote (BATCH) ativa
- 8 CNT : Indicação da operação de contagem
- 9 TMR : Indicação da operação de temporização
- -LED Pisca quando está temporizando
- -LED Apaga quando pára a temporização
- Tecla reset 11 BA Tecla lote (Batch) 12 Ecla modo
- 13 ◀ 🔻 🔺 Teclas ajuste
- •No CT6, PS2 será alterado para PS e Saída 2 para Saída, (não existe PS1, Saída 1). •Não existe PS1, PS2, BA.S, OUT1, OUT2, BA.0 LED no CT6-I.
- •Não existe

 no CT6-I.

Dimensões



Conexões


•CT6 +12VCC # BATCH INA INB 100mA 0V RESET INIBIÇÃORESET 8 9 10 11 12 13 14 Saída Estado Sólido 30VCC Saída lote(batch) 15 | 16 | 17 | 18 1 2 3 4 5 6 NO COM NC 100-240VCA 100-240v0, . 50/60Hz 10VA Contato saída:

+12VCC # BATCH INA INB 100mA 0V RESETINIBIÇÃORESET 8 9 10 11 12 13 14 Saída Estado Sólido 30VCC 100mA Saída1 Saída2 Lote(batch) 15 | 16 | 17 | 18 1 2 3 4 5 6 NO COM NO COM NC 100-24UVCA 50/60Hz 10VA 100-240VCA Contato saída: -__+ 24-60VCC 6W NO:250VCA 3A NC:250VCA 2A

NO:250VCA 3A

NC:250VCA 2A

Carga resistiva



Alimentação

-__+ 24-60VCC 5W

Δ 100-240VCA 50/60Hz 9VA


+ 24-60VCC 5W

Terminal INIBIÇÃO

Carga resistiva


•CT6-2P

- (1)Funciona como sinal de HOLD (Espera) se o sinal INH for aplicado quando estiver utilizando como temporizador, o processo é paralizado.
- (2)Terminal INA Contador: Funciona como terminal de entrada de contagem. Temporizador: Funciona como terminal de START de
- 1 Conexão da entrada quando é selecionada a entrada em tensão(PNP)



Alimentação

1 Conexão da entrada quando é selecionada a entrada sem-tensão(NPN)




Conexões de entrada

1 2 3 4 5 6 7

•Lógica Entrada : Sem entrada (NPN)

1 Entrada de estado sólida (Sensor padrão:NPN)


1 Entrada Contato



Lógica Entrada: com tensão (PNP)

1 Entrada de estado sólida (sensor padrão PNP)

1 Entrada Contato



#INA(8), INB(9), RESET(12), INIBIÇÃO(13), BATCH RESET(14) entrada

10 - +12V Circuito ≤ 5.4kΩ • 0V (CT Series) Velocidade contagem: 1 ou 30cps (contador)

Conexões de saída




•Conexão saída estado sólido

1 Quando usar uma carga indutiva(ex.relé).um absorevedor de surtos (Diodo, Varistor etc.)deve ser conectado a alimntação.

1 Use uma carga e uma fonte de modo a não exceder a capacidade (30VCC max. 100mA max.) da saída a transitor.

- Não inverta a polaridade
- -Capacidade do relé 250VCA 3AMax. -A carga não deve exceder a capacidade do relé



Altere a lógica de entrada utilizando a chave de seleção.



apenas um preset(CT6)


000 175

000 180

Modo

RUN

modo normal(RUN)



•Alteração do valor de setpoint quando tiver •Alteração do valor de setpoint quando tiver dois setpoints

modo

RUN

Quando estiver alterando o valor de setpoint, se nenhuma tecla for pressionada em 60 seg., o contador retornará ao

(mas se o modo de saída for "t" ao mudar o preset único com valor "0" a saída se manterá como ON.)

Após alterar o valor de setpoint para "0", pressionar a tecla (RST) ou acionar o RESET traseiro a saída ficará desligada.

•Alteração do valor de setpoint quando tiver apenas uma saída:para alterar o valor de ajuste de175 para180.

Altera o valor de

setpoint

(CT6Y-2P)

Alteração do valor de setpoint no modo contador

MD

Enquanto estiver alterando o valor de setpoint, a contagem continua a ser efetuada

Pressione para alterar o

piscará (PS LED ON).

valor de setpoint. Esse valor é

* Ao pressionar (o digito piscante vai mudando passo a passo.

oressionando 🖎 uma vez.

Altere de "7" para "8"

mostrado e o primeiro digito "5"

Altera o valor

de setpoint

1 NPN(Entrada sem-tensão)

MD Altera o segundo MD

setpoint

Altere "5" para "0" pressionando ▼


ressionando a tecla

5 vezes, e altere para o segundo digito

A alteração do valor setpoint esta

Para retornar ao modo contador.

Pressione MD. (PS LED OFF)



Função contador de lotes (CT6, CT6-2P)

- Quando a contagem de lote atinge o valor de setpoint de lote, o valor da contagem de lote continua a ser incrementado e a saída de lote continuará ligada até que o reset de lote seia aplicado.

- Quando a saída de lote é ativada e o equipamento é desenergizado e depois energizado, a saída continuará acionada até que o reset de lote seja aplicado.

- Quando a contagem de lote exceder 999999, ele volta "0" e começa a contar novamente.

Se o valor de setpoint de lote for "0" a contagem de lote é incrementada, mas a saída permanece desligada. -A contagem de lote não é alterada pela tecla frontal RST ou sinal externo.

- RESET DO VALOR DE CONTAGEM DO LOTE

Quando o terminal de RESET de lote é acionado, o valor da contagem de lote é zerado. Mas o RESET de lote é diferente dependendo da lógica de entrada selecionada.

Quando é selecionada a lógica (PNP), lique os terminais 10 e 14.

E quando a lógica (NPN), lique os terminais 11 e 14

- Checagem da contagem de lote

Operation of Batch count

Para checar o valor da contagem de lote, pressione [BA] para mostrar a contagem de lote atual e o valor de setpoint

Após checar o valor de contagem de lote, ele retornará ao modo normal pressionando

•Alteração do valor de lote (Batch)

A função contador de lotes está disponível somente nos modelos CT6. CT6-2P



Se pressionar (BA) enquanto estiver no modo normal, ele entra no modode programação do setpoint do lote. Enquanto estiver alterando o valor de setpoint do lote, a contagem de lote atual estará sendo mostrada

Alteração do valor de serpoint no modo temporizador

•Para alterar o modo de setpoint quando a saída não for FLK.

Altera o

setpoint

•Para alterar o modo setpoint quando a saída for FLK.



180

Muda o tempo de ajuste no caso da saída ser FLK (CT6)

Muda o tempo de OFF de 30 seg. para 60 seg. e o ajuste do tempo de ON de 40 seg. para 20 seg. (Saída FLK, alcance: 999.9)



modo

Ao pressionar < é acionado o modo para aiuste do temnorizador Altere o dígito piscante para a po sição 3 pressionando a tecla 🕙 duas vezes

Pressione a tecla t

a posição "4".



para "5" ao b.an pressionar *00040j duas vezes

tecla 🛚 o tempo de OFF estará completo, então entre no modo pa ra mudar o tempo de ON.

Pressione M 50.0



para completar of modo de ajuste do temporizador e então retorne ao modo normal. (PS LED OFF)

- Quando estiver ajustando o valor de setpoint, se nehuma tecla for acionada após 60 seg., o contador retornará ao

Ao pressionar (1) estará alterando o valor de setpoint, o digito piscante mudará da direita para a esquerda

* Ao usar CT6-2P como temporizador, não disponível como preset duplo

Como travar o teclado

A trava é utilizada para proteger a programação do aparelho contra acesso não autorizado ou

Lock OFF): Teclado destravado

LOCK LEVEL 1): Trava a tecla


LOCK LEVEL 2): Trava as teclas & &

Lock Level 3): Trava as teclas 🖘 & 🗨 & 🖎

Aplicação de pré-escala

Esta função é para ajustar e indicar a unidade calculada da extensão, medida líquida, etc, por 1 pulso. Ex) Pulso número P é o número de pulsos por 1 revolução giratória do encoder. L é a extensão desejada a ser medida. A aplicação de pré-escala é designada pela extensão L/ pulso número P gerado pelo giro do encoder. È a extensão medida por 1 pulso.

•Controle de extensão pelo contador e o giro do encoder.



[Diâmetro da roldana conectada

ao encoder, é de 22mm, número de pulso do encoder por 1 revolução: 1000]

do encode 3.1416 X 22 1000 0.069mm/pulso

• x Diâmetro da roldana (D)

Número e pulsos por 1 revolução

È possível controlar o transportador a 0.1mm unidade para ajuste 0.069 para aplicação da pré-escala pressionando as teclas de ajuste no modo pré-escala na função

O ponto decimal deve ser ajustado no primeiro ponto decimal na função de ajustes.

Código de erro do display


Display	Erros	Status de saída	Como retornar
Err 1	erro CPU	preset duplo:Saída 1, saída 2 são OFF preset simples:saída OFF	tecla RST, entrada RESET

Especificação de fábrica


Modelo Item ajuste		Preset duplo (CT6-2P)	Preset Simples (CT6)	Indicador (CT6-I)
	Entrada	Crescente/decrescente-C(U/D-C)		
-	Saída	F		
	Saída 1	100ms		
'n	Saída 2(OUT)	Hold		
adc	CPS	30cps		
Contador	Tempo min. de reset	20ms		
	Ponto Decimal	sem ponto decimal		
	Aplicação pré-escala	1.000		
	Memória do contador	CLEr(Reset da aliment		tação)
r	Faixa de tempo	0.01s-9999.99s		
ado	Modo crescente/decrescente	Crescente(UP)		
oriz	Saída	OND(Atraso ativado)		
Temporizador	Tempo saída	Hold		
Te	Sinal entrada	20ms		
Mé	todo entrada	entrada sem-tensão(NPN)		
Tra	va	L.oFF(destravado)		
Co	ntador/Temporizador	Contador		

Como mudar o modo de operação(Contador/Temporizador)

•Modo de operação contador



•Modo de operação temporizador



 Depois de selecionar Temporizador na função de ajuste Contador. Temporizador, ao pressionar $\boxed{\mathrm{MD}}$, por mais de 3 seg., ele mudará para o modo temporizador

Depois de selecionar Contador na função de aiuste Contador/Temporizador, ao pressionar MD por mais de 3 seg., ele mudará para o modo Contador

Se pressionar MD , por mais de 3 seg. no modo de ajuste, ele voltará ao modo norma


- Se pressionar MD por mais de 3 seg, no modo normal, ele mudará para a função de ajustes

Se nenhuma tecla for acionada por 60 seg ou mais retornará ao

modo normal


P-2

Função de ajustes do contador



- -Não há "OUT1 no tempo de saída" no preset simples (CT"6), no tempo de saída, OUT2 será substiuído por tempo de saída alla b
- -No caso de modo saída "F,N", se o valor do contador alcança o setpoint, a saída ficará presa. Então não existe OUT2 no tempo de saída no modo de ajuste.
- -Se os ajustes "S,T,D" no modo de saída, a entrada estará fixa de 1 a Ud-A, Ud-B, Ud-C Se o modo de entrada for alterado para crescente ou decrescente, ele precisa mudar para um outro modo e não S.T.D.
- -Quando ele está no modo de ajuste nenhum sinal externo de entrada será aceito e a saída ficará DESLIGADO.
- -Quando selecionar a saída "D" utilizar velocidade de contagem rápida. O relé de saída pode não operar normalmente. Neste caso utlize a saída a transistor.
- -Quando estiver no modo de ajuste ele estará OFF.


Modo de entrada para contador



•A: Maior que a mínima largura de sinal selecionada, B: maior que 1/2 da min. largura de sinal selecionada. A contagem ficará incorreta (+/-) se a largura do pulso de A ou B for menor que a mínima largura do sinal.


Entrada Simbolo	Entrada tensão(PNP)	Contato seco(NPN)
Н	5-30VDC	Curto circuito
L	0-2VDC	Aberto


Operação do contador CT6-I(apenas indicação)




999999 -99999


1 Caso de entrada: comando(Ud-A), individual (Ud-B) e diferença de fase (Ud-C).








Entrada	Entrada tensão(PNP)	Contato seco(NPN)
Н	5-30VDC	Curto circuito
L	0-2VDC	Aberto





OUT 2 ativado > setpoint 2 OUT1 é mantido ligado (ON). quando o valor do display é nenor do que o valor de setpoint 1. OUT 2 é mantido liga-

OUT 1 e OUT 2 ficão ativados

nas seguintes condições:

OUT 1 ativado > setpoint 1

Após contagem, o valor do display e a saída OUT 1, só será zerado após o sinal de reset.

play é igual ou major que o Quando o valor do display é igual

ao valor de aiuste (setpoint 1 ou

* A saída de preset simples funciona da mesma forma qua a saída OUT2 do preset duplo.

Crescente/Decrescente - A, B, C

RESET -

-99999

RESET -

OUT1


Ł

(T)

ď

(D)

Modo de ajuste do temporizador



Quando estiver programando o aparelho nenhum sinal externo será aceito e a saída permanecerá desligada (OFF) Nos seguintes modos: FLK,INT,INT1,OFD, não há ajuste do tempo de sáida (out.t).


No modelo de preset duplo (CT6-2P) a saída de controle opera como OUT 2 e o OUT 1 permanece inoperante.


No modo de ajuste se nenhuma tecla for acionada após 60 seg., o temporizador retornará ao modo normal.


• Faixa de tempo(CT6-2P, CT6, CT6-I)

	Modo de ajuste	
Faixa de tempo	Display de contagem	Display de preset
0.01s - 9999.99s	580	999999
0.1s - 99999.9s	588	999999
1s - 999999s	588	999999
0.01s - 99m59.99s	ñ S	9959.99
0.1s - 999m59.9s	ñ S	99959.9
0.1m - 99999.9m	ň	99999.9
1m - 999999m	ň	999999
1s - 99h59m59s	X 5 5	995959
1m - 9999h59m	X ñ	999959

Modo de operação de saída (Temporizador)








•RESET PELA ALIMENTAÇÃO : Não tem retenção de memória. (Inicia o valor de indicação) •POWER HOLD : Tem retenção de memória. (Ele memoriza o valor de processo quando a alimentação é interrompida)

• Operação do temporizador do CT6-I(apenas indicação)



Δlim

entaç

LOFF

100ms

Tempo indisponível

para o sinal de entrada

Cuidados

- 1. Alimentação ON/OFF
- •A tensão da alimentação aumenta nos primeiros 100 ms, depois de ligado e cai por 700 ms depois de desligado. O funcionamento do aparelho não é confiável durante o 100ms iniciais e o 700 ms finais.
- Linha de entrada do sinal do sensor
- •Use o cabo mais curto possível.
- Use um cabo blindado para longas distâncias.
- •Separe o sinal do sensor dos cabos de alimentação.
- 3. Entrada de contagem por contato seco (quando utilizado como contador)
- Se utilizar contato seco para realizar a contagem, não use os modos de entrada 1k, 5k, 10k.
- 4.Não usar nos lugares abaixo
- •lugares que tenham muita vibração ou impacto
- •lugares onde existam substâncias ácidas ou acalinas
- •lugares onde haja incisão de raios solares.
- •lugares com fortes campos magnéticos ou ruídos elétricos
- 5. Ambiente de instalação
- •deve ser usado em lugar coberto
- •Altitude Max. 2000m
- •Grau de poluição 2
- •categoria de instalação II

*O não cumprimento destas podem danificar o aparelho e ocasionar a perda da garantia.

Principais Produtos

- CONTADOR
- TEMPORIZADOR
- CONTROLADOR DE TEMPERATURA
- MEDIDOR DE PAINEL
- TACÔMETRO/ CONTADOR DE PULSOS
- UNIDADE DE DISPLAY • SENSOR DE PROXIMIDADE
- SENSOR DE PROXIMIDAD SENSOR FOTOELÉTRICO
- SENSOR DE FIBRA ÓTICA
- SENSOR DE PRESSÃO
- ENCODER ROTATIVO
- CONTROLADOR DE SENSOR
- CONTROLADOR DE POTÊNCIA
- MOTOR DE PASSO 5 FASES/ DRIVERS
 SISTEMA MARCADOR A LASER (CO₂, Nd:YAG)

Autonics Corporation http://www.autonics.com.br

· Autonics do Brasil

Av. Eng.Luis Carlos Berrini,936, cj 31 CEP: 04571-905 - São Paulo - S.P. TEL: (0 xx11) 3055-1660

E-mail: vendas@autonics.com.br

EP-E-01-029F

700ms