

Altivar 12

Inversores de frequênciá para
motores assíncronos

Manual do usuário

2010



Schneider
Electric



Informações importantes

Aviso

Ler estas instruções cuidadosamente e analise o equipamento para familiarizá-lo com ele antes de tentar instalar-o, fazê-lo funcionar ou executar sua manutenção. As mensagens especiais que seguem estão visíveis neste documento, ou no próprio equipamento, para alertá-lo sobre perigos potenciais ou para chamar sua atenção sobre informações que esclarecem ou simplificam os procedimentos.



A seta apontando para cima e dentro de um triângulo amarelo com uma faixa preta indica a existência de um perigo elétrico, que poderá resultar em ferimentos a pessoas se as instruções não forem seguidas.



Este é o símbolo de alerta de segurança. É utilizado para alertá-lo sobre perigos de ferimentos a pessoas. Observe todas as mensagens de segurança que possuem este símbolo para evitar ferimentos ou a morte.

▲ PERIGO

PERIGO indica uma situação perigosa iminente, a qual, se não for evitada, **resultará** em ferimentos graves ou morte.

▲ AVISO

AVISO indica uma situação potencialmente perigosa a qual, se não for evitada, **pode resultar** em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

▲ CUIDADO

CUIDADO indica uma situação de perigo potencial a qual, se não for evitada, **pode resultar** em ferimentos ou danos ao equipamento.

CUIDADO

CUIDADO, utilizado sem o símbolo de alerta indica uma situação de perigo potencial que, se não for evitada, **pode resultar** em danos ao equipamento.

Observação

A palavra "inversor" conforme é utilizada neste manual refere-se ao controlador da inversor de frequência ajustável conforme é definida pela NEC.

Somente pessoal qualificado deve instalar, operar, fazer manutenção e outros serviços em equipamentos elétricos. A Schneider Electric não assume responsabilidade por qualquer consequência advinda da utilização deste produto.

© 2009 Schneider Electric. Todos os Direitos Reservados.

Antes de iniciar

Ler e entender estas instruções antes de executar qualquer procedimento com este equipamento.

▲ ▲ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO

- Leia e entenda este manual antes de realizar a instalação e funcionamento do inversor de frequência Altivar 12. A instalação, ajustes, conversões e manutenção devem ser efetuados por pessoas qualificadas.
- O usuário é responsável pela conformidade a todas as exigências das normas elétricas nacionais e internacionais relativas ao aterramento do equipamento.
- Remova partes desse inversor de frequência, inclusive os circuitos impressos, funcionem na tensão de rede. NÃO TOQUE. Utilize somente ferramentas com isolamento elétrico.
- NÃO TOQUE nos componentes que não são blindados ou conectados à proteção dos bártulos quando o equipamento estiver energizado.
- NÃO provoque curto-circuito entre os bornes PA+ e PC! – ou através dos capacitores de barramento de CC.
- Antes de executar um serviço no inversor de frequência:
 - Desconecte a fonte de energia, inclusive energia de controle externa que possa estar presente.
 - Coloque uma etiqueta "NÃO LIGAR" em todos os conectores de energia.
 - Trave todas as conexões na posição aberta.
 - AGUARDE 15 MINUTOS para permitir a descarga dos capacitores de barramento. Siga então as instruções da página 13 do "Procedimento de Manutenção da Tensão de Barramento" para verificar se a tensão CC é menor do que 42 V. Os LEDs do inversor não indicam ausência de tensão no barramento.
- Instale e teste todas as tampas antes de energizar ou dar partida no inversor.

A não observância destas instruções poderá causar a morte ou ferimentos graves.

▲ PERIGO

FUNCIONAMENTO ACIDENTAL DO INVERSOR

- Leia e entenda este manual antes de instalar ou operar o inversor de frequência Altivar 12.
- Somente pessoal qualificado pode introduzir alterações nos parâmetros.

A não observância destas instruções poderá causar a morte ou ferimentos graves.

▲ AVISO

INVERSOR DE FREQUÊNCIA DANIFICADO

Não faça funcionar ou instale um inversor que pareça estar danificado.

A não observância destas instruções poderá causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

AVISO

PERDA DE CONTROLE

- O projeto de qualquer esquema de controle deve:
 - considerar os modos de falha potenciais dos caminhos de controle e, para algumas funções de controle críticas, fornecer um meio para atingir um estado seguro durante e depois da ocorrência de uma falha.
- Exemplos de funções de controle críticas são protetores de emergência e paradas por ultrapassagem.
- Caminhos de controle separados ou redundantes devem estar disponíveis para as funções de controle críticas.
- Caminhos de controle de sistemas podem incluir links de comunicação. Deve ser dada a devida consideração às implicações das altas taxas de latência e imprecisões nas falhas do link¹.

A não observância destas instruções poderá causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

¹ Para obter informações adicionais, consultar NEMA ICS 1.1 (última edição), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" e a NEMA ICS 7.1 (última edição), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems."

CUIDADO

TENSÃO DA REDE INCOMPATÍVEL

Antes de ligar e configurar o inversor, certifique-se de que a tensão da rede seja compatível com a gama de tensões de alimentação mostrada na placa do inversor. Se a tensão não for compatível o inversor pode ser danificado.

A não observância destas instruções poderá resultar em ferimentos ou danos ao equipamento.

Para utilizar motores em paralelo

Configurar Tipo de controle do motor à página 55, para:

CUIDADO

RISCO DE DANOS AO MOTOR

A proteção térmica do motor não é proteção térmica pelo inversor. Providencie um meio alternativo de proteção térmica para cada motor.

A não observância destas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.

Estrutura dos documentos

Os seguintes documentos técnicos do Altivar 12 estão disponíveis no site da Schneider Electric (www.schneider-electric.com.br):

Manual do usuário

Este manual descreve os modos de instalação, comissionamento, funcionamento e programação do inversor.

Manual simplificado

Este manual é uma versão simplificada do manual do usuário.

Partida Rápida

O Manual Partida Rápida descreve como conectar os fios e configurar o inversor para partida rápida simplificada, para aplicações simples.

Manual de Comunicação Modbus

Este manual descreve a montagem, conexão ao barramento ou rede; sinalização, diagnósticos e configuração dos parâmetros específicos de comunicação via display de LED de 7 segmentos.

Descreve também os serviços de comunicação do protocolo Modbus.

Este manual inclui todos os endereços Modbus. Explica o modo de operação específico para comunicação.

Manual do ATV12P

Este manual descreve as características específicas dos inversores de frequência ATV12P.

Etapas para instalação

1. Recepção e inspeção do inversor

Verifique se o número impresso na etiqueta do inversor é o mesmo da nota fiscal correspondente ao pedido de compra.
Remova o Ativar de sua embalagem e verifique se não foi danificado durante o transporte.

As etapas 2 a 4
devem ser
executadas com a
energia desligada



2. Verifique a tensão da rede

Verifique se a tensão da rede é compatível com a gama de tensões do Inversor (página 10).

3. Monte o inversor

Monte o inversor de acordo com as instruções deste documento (página 12).
Instale os opcionais necessários.

4. Conecte a fiação ao inversor (página 19)

Conecte o motor e certifique-se de que suas conexões correspondam à tensão. Certifique-se de que a energia está desligada e conecte a alimentação da rede.
Conecte o comando.

5. Configure o inversor (página 31)

Energize o inversor, mas não acione o comando de partida.
Ajuste os parâmetros do motor (em modo Conf) somente se a configuração de fábrica do inversor não for adequada.
Execute a autorregulação.

6. Partida

Colocação em operação - Recomendações preliminares

Antes de energizar o inversor

▲ PERIGO

FUNCIONAMENTO ACIDENTAL DO INVERSOR

Certifique-se de que todas as entradas lógicas estejam livres para evitar partidas acidentais.

A não observância destas instruções poderá causar a morte ou ferimentos graves.

Antes de configurar o inversor

▲ PERIGO

FUNCIONAMENTO ACIDENTAL DO INVERSOR

- Leia e entenda este manual antes de instalar ou operar o inversor de frequência Altivar 12.
- Somente pessoal qualificado pode introduzir alterações nos parâmetros.
- Certifique-se de que todas as entradas lógicas estejam livres para evitar uma partida inesperada quando estiver modificando os parâmetros.

A não observância destas instruções poderá causar a morte ou ferimentos graves.

Utilizando o inversor com um motor que possui calibre diferente

O motor pode ter calibre diferente daquele do inversor. Em caso de motor menor, não há um cálculo específico a ser feito. A corrente do motor deve ser ajustada no parâmetro Corrente térmica do motor (à página 60). Caso o calibre do motor seja maior, passível até 2 fases (exemplo: está utilizando motor de 4 kW (5.5 HP) com inversor de 2,2 kW (3 HP)), é necessário garantir que a corrente do motor e a proteção real do motor não ultrapassem a proteção nominal do inversor.

Contactor de linha

CUIDADO

RISCO DE DANOS AO INVERSOR

- Evite operar o contactor com frequência para evitar o envelhecimento prematuro dos capacitores que atuam como filtros.
- Reinício elétrico deve durar MAIS do que 50 segundos.

A não observância destas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.

Uso com motor de calibre menor ou sem motor

- Em modo de ajustes de fábrica, Padrão de fase do motor (à página 60) está zéro (ajustado para 0). Para verificar o inversor em ambiente de teste ou manutenção sem ligá-lo a um motor que possua a mesma potência do inversor (particularmente útil no caso de inversores de potências maiores), desativar Padrão de fase do motor (ajustar a 1).
- Ajuste Tipo de controle do motor (à página 60 para 0) no Menu de controle de motor.

CUIDADO

RISCO DE DANOS AO MOTOR

A proteção térmica do motor não será fornecida pelo inversor se a corrente nominal do motor for menor do que 20% da corrente nominal do inversor. Providencie um meio alternativo de proteção térmica para o motor.

A não observância destas instruções poderá resultar em danos ao equipamento.

Referências dos inversores

Tensão de alimentação monofásica: 100...120 V 50/60 Hz

Motor trifásico 230/240 V

Motor	Rede (entrada)				Inversor (saída)			Referência (2)	Tamanho (3)
	Potência indicada na placa (1)	Corrente da linha max.	Potência aparente	Potência dissipada em corrente nominal (1)	Corrente nominal In	Corrente transitoria máx. durante 60 s	2 s		
		Em 100 V	Em 120 V	em corrente nominal (1)					
kW	CV	A	A	kVA	W	A	A		
0,18	0,25	6	5	1	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018F1 1C1
0,37	0,5	11,4	9,3	1,9	29	2,4	3,6	4	ATV12H037F1 1C1
0,75	1	18,9	15,7	3,3	48	4,2	9,3	6,9	ATV12H075F1 2C1

Tensão de alimentação monofásica: 200...240 V 50/60 Hz

Motor trifásico 230/240 V

Motor	Rede (entrada)				Inversor (saída)			Referência (2)	Tamanho (3)
	Potência indicada na placa (1)	Corrente da linha max.	Potência aparente	Potência dissipada em corrente nominal (1)	Corrente nominal In	Corrente transitoria máx. durante 60 s	2 s		
		em 200 V	em 240 V	em corrente nominal (1)					
kW	CV	A	A	kVA	W	A	A		
0,18	0,25	3,4	2,8	1,2	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018M2 1C2
0,37	0,5	5,9	4,9	2	27	2,4	3,6	4	ATV12H037M2 1C2
0,55	0,75	8	6,7	2,8	34	3,5	5,3	5,8	ATV12H055M2 1C2
0,75	1	10,2	8,6	3,5	44	4,2	6,5	6,8	ATV12H075M2 1C2
1,5	2	17,8	14,8	6,2	72	7,6	11,2	12,4	ATV12HU15M2 2C2
2,2	3	24	20,2	8,4	90	10	15	16,0	ATV12HU22M2 2C2

Tensão de alimentação trifásica: 200...240 V 50/60 Hz

Motor trifásico 230/240 V

Motor	Rede (entrada)				Inversor (saída)			Referência (2)	Tamanho (3)
	Potência indicada na placa (1)	Corrente da linha max.	Potência aparente	Potência dissipada em corrente nominal (1)	Corrente nominal In	Corrente transitoria máx. durante 60 s	2 s		
		em 200 V	em 240 V	em corrente nominal (1)					
kW	CV	A	A	kVA	W	A	A		
0,18	0,25	2	1,7	0,7	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018M3 1C3
0,37	0,5	3,6	3	1,2	24	2,4	3,6	4	ATV12H037M3 1C3
0,75	1	6,3	5,3	2,2	41	4,2	6,5	6,8	ATV12H075M3 1C3
1,5	2	11,1	9,3	3,8	73	7,6	11,2	12,4	ATV12HU15M3 2F3
2,2	3	14,8	12,6	5,2	85	10	15	16,5	ATV12HU22M3 2F3
3	4	19	15,8	6,6	94	12,2	18,3	20,1	ATV12HU30M3 3F3
4	5,5	23,8	19,9	8,3	128	16,7	25	27,6	ATV12HU40M3 3F3

(1) Essas classificações de potência são válidas para frequência de chaveamento de 4 kHz em regime permanente. A frequência de chaveamento é ajustável de 2 a 16 kHz.

Acima de 4 kHz, o inversor reduz a frequência de chaveamento se ocorrer aumento de temperatura excessivo. O aumento de temperatura é detectado por um sensor de temperatura localizado no módulo de potência. Apesar disso, desclassificação deve ser aplicada à corrente nominal do inversor se for necessário operar em regime permanente acima de 4 kHz.


- desclassificação 10% para 8 kHz;
- desclassificação 20% para 12 kHz;
- desclassificação 30% para 16 kHz.

(2) Descrição de referência

(2)	(E)	(3)
valores possíveis:	F	valores possíveis:
1 tamanho falso 1	Flat	1 100 V monofásico
2 tamanho falso 2	C	2 200 V monofásico
3 tamanho falso 3	Compact	3 200 V trifásico


Dimensões e pesos

ATV12H07P1, U18M2, U27P1, U27M2, U27M3, U28M2, U28M3, U29M2, U29M3




ATV12H	a mm	b mm	c mm	G mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Para parafusos	Peso kg
018F1 018M2 018M3	72	142	102,2	60	131	143	2 x 5	M4	0,7
037F1 037M2 037M3	72	130	121,2	69	120	143	2 x 5	M4	0,8
059M2 075M2 075M3	72	130	131,2	60	120	143	2 x 5	M4	0,8

ATV12H07S1, U15M2, U22M2, U15M3, U22M3



ATV12H	a mm	b mm	c mm	G mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Para parafusos	Peso kg
075F1	105	130	156,2	93	120	142	2 x 5	M6	1,3
U15M2 U22M2	105	130	158,2	93	120	142	2 x 5	M4	1,4
U15M3 U22M3	105	130	131,2	93	120	143	2 x 5	M4	1,2


ATV12HU20M1, U40M2



ATV12H	a mm	b mm	c mm	G mm	H mm	H1 mm	Ø mm	Para parafusos	Peso kg
U30M3 U40M3	140	170	141,2	126	159	184	4 x 5	M4	2,0

Montagem

Condições de montagem e de temperatura



Instalar o inversor verticalmente, a + 10°.
Evitar colocá-lo perto de elementos geradores de calor.
Respeitar um espaço livre suficiente para garantir a circulação do ar necessário para o resfriamento, que se faz por ventilação de baixo para cima.

Espaço livre na frente do produto: 10 mm mínimo.

Quando o grau de proteção IP20 for suficiente, é recomendado retirar a tampa de proteção situada na parte superior do inversor, como indicado abaixo:

Recomendamos que o inversor seja instalado em uma superfície que despe caixa.

Retirada da(s) tampa(s) de proteção



Tipos de montagens

Montagem tipo A




Espaço livre ≥ 50 mm de cada lado, com a tampa no lugar. A montagem do tipo A é inadequada para funcionamento do inversor em temperatura ambiente inferior ou igual a 50°C.

Montagem tipo B



Inversores montados lado a lado, a tampa deve ser removida (grau de proteção torna-se IP20).

Montagem tipo C



Espaço livre ≥ 50 mm de cada lado. A tampa deve ser removida para funcionamento em ambientes com temperatura maior do que 50°C. O grau de proteção torna-se IP20.


Com esses tipos de montagens, o inversor pode ser utilizado em temperatura de 50°C, com uma frequência de chaveamento de 4 kHz. Inversores sem ventilador devem ter desclassificados.

Montagem

Curvas de desclassificação


Curvas de desclassificação para o corrente nominal do inversor (I_{N}) em função da temperatura, da frequência de chaveamento e do tipo de montagem.

A1V12H0...M2, A1V12H0...M2, A1V12H015P1 + A1V12H032P1



Frequência de chaveamento em kHz

A1V12H0...M2, A1V12H075P1, A1V12H015M2 + A1V12H040M2



Frequência de chaveamento em kHz

Para temperaturas intermediárias (p. ex. 55 °C), basta a interpolação entre duas curvas.

Procedimento de medição de tensão de barramento

▲ ▲ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSAO OU ARCO VOLTAICO

Antes de realizar este procedimento, leia e entenda as precauções em "Antes de instalar" a página 5.

A não observação destas instruções poderá causar a morte ou ferimentos graves.

A tensão do barramento CC pode exceder 400 Vac. Utilize um dispositivo com classificação de tensão adequada ao realizar este procedimento. Para medir a tensão do barramento CC:

- 1 Desconecte a energia.
- 2 Aguarde 15 minutos para permitir a descarga do barramento CC.
- 3 Mça a tensão do barramento CC entre os bornes PV+ e PG-/ para garantir que a tensão seja menor do que 42 Vac.
- 4 Se os capacitores do barramento CC não descargarem completamente, entre em contato com seu representante local da Schneider Electric. Não tente consertar ou funcionar o inversor.


Montagem

Montagem das placas de CEM

Placa de montagem de CEM: tamanho 1 VW3A5523, tamanho 2 VW3A5524 ou tamanho 3 VW3A5525
devem ser encomendadas separadamente


Fixe a placa de montagem de CEM nos furos do ATV12 utilizando 2 parafusos fornecidos, conforme mostrado nos desenhos abaixo.

Tamanho 1, referência da placa VW1A5523:
ATV12H015P1, ATV12H037T1, ATV12U037T1,
ATV12H016M2, ATV12_U_M2, ATV12_G_M2




1. 2 parafusos de fixação
2. 4 x M4 parafusos para as abraçadeiras do CEM

Tamanho 2, referência da placa VW1A5524:
ATV12H015P1, ATV12HU_M2, ATV12_U15P1,
ATV12_U22M2



Tamanho 3, referência da placa VW3A5525:
ATV12_U30M2 e ATV12_U40M2



Recomendações

Mantenha os cabos de potência afastados dos circuitos de comando com níveis de nível baixo (detecções, comutadores programáveis, dispositivos de medição, visão, telemetria).

Se for possível mantenha sempre cruzadas em 90° os cabos de comando e de potência.

Proteção de potência e de circuitos

Siga as recomendações sobre seção dos fios de acordo com padrões e normas locais.

Antes de conectar os fios a bornes de potência, certifique o borne de terra aos parafusos de aterramento localizados abaixo dos bornes do motor (veja Acesso aos bornes de motor se utilizar terminais tipo fita, página 20).

O inversor deve ser aterrado de acordo com as normas de segurança padrão. Inversores ATV12...M2 possuem um filtro-CEIM interno e como tal a corrente de fuga é superior a 3,5 mA.

Quando, pelas normas de instalação, for necessário uma proteção à montante com um "dispositivo diferencial residual", deverá ser utilizado um disjuntor tipo A para inversores interiores e tipo B para trifásicos, exceto os modelos que incorporem:

- Filtros de corrente de Alta Frequência (AF)
- Uma temporização que evita o desligamento causado pela carga da capacidade passiva ao energizar. A temporização não está disponível para dispositivos de 30 mA. Neste caso escolha dispositivos com intensidade contra descargas acidentais, por exemplo, Dispositivos Diferenciais Residuals (DDR) com proteção tipo BII contra descargas de fuga.

Se a instalação compreender diversos inversores, providencie um "dispositivo diferencial residual" para cada inversor.

Controle

Para circuitos de comando e de referência de velocidade, recomendamos o uso de cabos blindados com passo entre 25 e 50 mm, e ligando à terra conforme descrito a página 25.

Comprimento dos cabos dos motores

Para comprimentos de cabos de motores maiores que 50 m para cabos blindados, e maiores que 100 m para cabos não blindados utilize indutâncias de motor.

Para escolha dos componentes associados, consulte o catálogo.

Aterramento do inversor

Ligue o inversor à terra conforme as exigências das normas locais e nacionais. Uma seção mínima de fio de 10 mm² pode ser necessária para satisfazer as normas sobre limitação de corrente de fuga.

▲ ▲ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELETTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO

- O painel do inversor deve ser adequadamente aterrado antes de energizá-lo.
- Utilize o ponto de aterramento fornecido como massa a figura abaixo.


A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.

▲ ▲ PERIGO

ATV12H075F1, ATV12H075M2 E ATV12H075M3 – PERIGO DE CONTINUIDADE DE TERRA

Um dissipador de calor amolgadizo pode criar uma barreira de aterramento com a superfície de montagem. Certifique-se de realizar as conexões de aterramento recomendadas.

A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.



- Certifique-se de que a resistência de terra seja igual ou menor do que 1 ohm.
- Para o aterramento de diversos inversores é necessário conectar cada um deles diretamente à terra conforme é mostrado na figura à esquerda.
- Não faça um circuito de aterramento em malha e não ligue os cabos em série.

▲ AVISO

RISCO DE DANOS AO INVERSOR

- Se a tensão da rede for alimentada aos bornes de saída (UT1, VT2, WT3) o inversor será danificado.
- Verifique as conexões de potência antes de energizar o inversor.
- Se substituir por outro inversor de frequência, verifique se todas as conexões da fiação para o inversor estão de acordo com as instruções de fiação deste manual.

A não observância destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

▲ AVISO


PROTEÇÃO NÃO ADEQUADA CONTRA SOBRECORRENTE

- Dispositivos de proteção contra sobrecorrente devem ser coordenados adequadamente.
- O Canadian Electrical Code e o National Electrical Code exigem circuito derivado de proteção. Utilize os fusíveis recomendados neste manual, página 100.
- Não conectar o inversor a uma rede de alimentação cuja capacidade de curto-circuito ultrapasse o corrente de curto-circuito presumido máximo, indicada neste manual, página 100.

A não observância destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Fiação

Diagrama geral de fiação




Notas:

- Utilize antiparásistos de tensão transitoria para todos os circuitos indutivos próximos ao inversor ou acoplados ao mesmo circuito (relés, contactores, válvulas solenoides, etc.).
- O borne de terra (parafuso verde) está localizado no lado oposto em comparação à sua posição no ATV11 (veja a etiqueta do fio).


Fiação

Etiquetas de fiação


ATV12H F1



ATV12H M2



ATV12H M3




Bornes de potência

A alimentação da rede é feita pela parte superior do inversor e a alimentação ao motor pela parte inferior do inversor. Os bornes de potência podem ter acessórios para a necessidade de tirar a pressão do borne se utilizar cabos com fios desencapados.

Acesso aos bornes de potência

Acesso aos bornes de potência ao utilizar cabos desencapados



▲ ▲ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO

Substitua a pressilha do borne antes de energizar.

A não observância destas instruções pode resultar em morte ou ferimentos graves.


▲ AVISO

RISCO DE FERIMENTO

Utilize alicates para remover de uma só vez da pressilha do borne.

A não observância destas instruções pode resultar em ferimentos ou danos ao equipamento.

Acesso aos bornes de alimentação da rede para conectar terminais tipo olhal




A) Jumper J1 no ATV12 - M2

B) Parafusos de aterramento localizados abaixo dos bornes de saída.

Bornes de potência

Acesso aos bornes do motor para fixar terminais tipo olhal




Características e funções dos terminais tipo olhal

Borne	Função	Para A/V12
	Borne de aterramento	Todos os calibres
VL1 - SL2/N	Alimentação de potência	Monofásica 100...120 V
RL1 - SL2N		Monofásica 200...240 V
RA1 - SL2 - RL3		Trifásica 200...240 V
PA/4	Saída + para bivoltímetro CC do módulo de frenagem	Todos os calibres
PC/-	Saída - para bivoltímetro CC do módulo de frenagem	Todos os calibres
PD	Não utilizado	
WT1 - VT2 - WT3	Saídas para motor	Todos os calibres

Bornes de potência


Disposição dos bornes de potência

ATV12H U18F1, U27F1, U-M2, U-M3




ATV12H	Seção do fio aplicável (1) mm ²	Seção recomendada do fio (2) mm ²	Torque de aperto (3) Nm
U18F1 U27F1 U-M2 U-M3	2 a 3,5	2	0,8 a 1

ATV12H U75F1, U-M2, U15M3, U22M3



ATV12H	Seção do fio aplicável (1) mm ²	Seção recomendada do fio (2) mm ²	Torque de aperto (3) Nm
U75F1 U-M2	1,5 a 5,5	5,5	1,2 a 1,4
U15M3 U22M3	2 a 5,5	2 para U15M3 3,5 para U22M3	

ATV12H U30M3, U40M3



ATV12H	Seção do fio aplicável (1) mm ²	Seção recomendada do fio (2) mm ²	Torque de aperto (3) Nm
U30M3 U40M3	5,5	5,5	1,2 a 1,4

(1) Os valores em negrito correspondem à seção mínima do fio para garantir a segurança.

(2) Câmbio de cobre de 75°C (seção mínima do fio para a classificação utilizada).

(3) Recomendado para valores máximos.

Bornes de controle

Mantenha os circuitos de controle afastados utilizando cabos trançados blindados com prumo compreendido entre 25 e 50 mm, conectando à blindagem conforme descrito na página 20.

Acesso aos bornes de controle

Abra a tampa para acessar os bornes de controle.

Note: Para obter informações sobre as funções dos bornes IHM, consultar "Descrição do IHM" na página 31.



Disposição dos bornes de comando



RJ45

R1A	Contato do relé normalmente aberto (NO)
R1B	Contato do relé normalmente fechado (NF)
R1C	Pino comum do relé
COM	Comum de entradas/saídas analógicas e lógicas
AI1	Entrada Analógica
SV	Alimentação +5V fornecida pelo inversor
AO1	Saída analógica
LO1	Saída lógica (coletor)
CL0	Comum da saída lógica (emissor)
COM	Comum de entradas/saídas analógicas e lógicas
LI1	Entrada Lógica
LI2	Entrada Lógica
LI3	Entrada Lógica
LI4	Entrada Lógica
+24V	Alimentação +24 V fornecida pelo inversor
RJ45	Conexão para software SoMove, rede Modbus ou terminal remoto

Note: Para conectar cabos utilize uma chave de fenda 0,8x3,5.

Bornes de controle ATV12	Seção do fio aplicável (1) mm ²	Torque de aperto (2) Nm
R1A, R1B, R1C	0,75 a 1,5	0,5 a 0,6
Outros bornes	0,14 a 1,5	

(1) Os valores em negrito correspondem à seção mínima do fio para garantir a segurança.

(2) Recomendado para vônus máximos.

Bornes de controle

Características e funções dos bornes de controle


Borne	Função	Características elétricas
R1A	Contato NA do relé	<ul style="list-style-type: none"> Poder de comutação min.: + 5 mA para 24 V
R1B	Contato NF do relé	<ul style="list-style-type: none"> Poder de comutação max: + 2 A para 250 V e para 30 V com carga indutiva ($\cos \phi = 0,4$ e $L/R = 7\text{ ms}$) + 3 A para 250 V e 4 A para 30 V com carga resistiva ($\cos \phi = 1$ e $L/R = 0$)
R1C	Comutador de nível	<ul style="list-style-type: none"> tempo de resposta: máximo de 30 ms.
COM	Comum de entradas/saídas analógicas e lógicas	
A11	Entrada analógica de tensão ou corrente	<ul style="list-style-type: none"> resolução: 10 bits precisão: $\pm 1\%$ em 25°C (77°F) inexactidão: $\pm 0,3\%$ (de fundo da escala) tempo de amostragem: 20 ms \pm 1 ms. Entrada analógica de tensão 0 a +5 V ou 0 a +10 V (tensão máxima 30 V) impedância: 30 kΩ Entrada analógica de corrente x para y mA, impedância: 250 Ω
SV	Alimentação para o potenciómetro de referência	<ul style="list-style-type: none"> precisão: $\pm 5\%$ corrente máxima: 10 mA
A01	Saída analógica de tensão ou corrente	<ul style="list-style-type: none"> resolução: 8 bits precisão: $\pm 1\%$ em 25°C inexactidão: $\pm 0,3\%$ (de fundo da escala) tempo de restauração: 4 ms (7 ms máximo) Saída analógica de tensão: 0 a +10 V (tensão máxima +1%) impedância mínima de saída: 470 Ω Saída analógica de corrente: x a 20 mA impedância máxima de saída: 800 Ω
L01	Saída lógica	<ul style="list-style-type: none"> frequência: 24 V (30 V máxima) impedância: 1 kΩ, 10 mA máxima (100 mA com colatorna aberta) inexactidão: $\pm 1\%$ tempo de restauração: 20 ms \pm 1 ms.
CLO	Comum da saída lógica (emissor)	
L11 L12 L13 L14	Entradas lógicas	<ul style="list-style-type: none"> Entradas lógicas programáveis alimentação de +24 V (30 V máximo) impedância: 3,5 kΩ estado: 0 se < 5 V, estado 1 se > 11 V na lógica positiva estado: 1 se < 10 V, estado 0 se > 16 V desligado (não conectado) na lógica negativa tempo de amostragem: < 20 ms \pm 1 ms.
+24V	Alimentação de + 24 V fornecida pelo inversor	+ 24 V -15% +20% protegido contra curtos-circuitos e sobrecargas. Corrente máxima disponível para o cláusula de 100 mA

Esquemas de conexão de controle


O parâmetro Tipo de entradas lógicas (página 30) é utilizado para adequar a operação das entradas lógicas às tecnologias das saídas programáveis do controlador.

- Ajuste o parâmetro em para operação Source.
- Ajuste o parâmetro em para operação Sink.


Source - utilizando alimentação externa




Sink - utilizando alimentação externa



Source - utilizando alimentação interna



Sink - utilizando alimentação interna



▲ PERIGO

FUNCIONAMENTO ACCIDENTAL DO INVERSOR

- O funcionamento casual de entradas lógicas configuradas para Lógica Sink pode resultar na ativação acidental das funções do inversor.
- Proteja os condutores de sinal contra danos que podem resultar no aterramento não intencional do condutor.
- Siga as diretrizes NFPA 79 e EN 60204 com relação a práticas apropriadas de aterramento de circuitos de controle.

A má observância destas instruções pode provocar a morte ou ferimentos graves.

▲ PERIGO

FUNCIONAMENTO ACCIDENTAL DO INVERSOR

- Não utilize um Controlador Programável para comandar a entrada lógica de um inversor em modo sink.
- Se este comportamento for exigido, entre em contato com a Schneider Electric para obter informações adicionais.

A má observância destas instruções pode provocar a morte ou ferimentos graves.

Compatibilidade eletromagnética (CEM)

IMPORTANT: A conexão de terra equipotencial de alta frequência entre o inversor, motor e a blindagem do cabo não elimina necessidade de conectar os condutores de terra (PE) (verde-amação) aos bornes apropriados em cada unidade. Consulte as recomendações sobre flutuante à página 12.

Princípio e precauções

- Os pontos de terra do inversor, do motor e da blindagem dos cabos devem estar num mesmo potencial, do ponto de vista das altas frequências.
- Para o motor utilize um cabo condutor blindado (4), de modo que um fio será a conexão de terra entre o motor e o inversor. A seção do condutor de terra deve ser selecionada em conformidade com as normas locais e nacionais. A blindagem pode então ser aterrada em ambas as extremidades. Tubos ou canaletas metálicas podem ser utilizados em paralelo ou em todo o comprimento da blindagem desde que não haja discontinuidade.
- Utilize um cabo condutor (3) blindado para resistências de Frenagem Dinâmica (DB), de modo que um fio será a conexão entre o conjunto de resistência DB e o inversor. A seção do condutor de terra deve ser selecionada em conformidade com normas locais e nacionais. A blindagem pode então ser aterrada em ambas as extremidades. Tubos ou canaletas metálicas podem ser utilizados em parte ou em todo o comprimento da blindagem desde que não haja discontinuidade.
- Quando estiver utilizando cabos blindados para sinal de controlo, se o cabo estiver conectando equipamentos que estão muito próximos e os terras estiverem unidos, então ambas as extremidades da blindagem devem ser aterradas. Se o cabo estiver conectando o equipamento que pode possuir um potencial de terra diferente, entre a blindagem somente em uma das extremidades para evitar a passagem de correntes grandes para blindagem. A blindagem na extremidade não aterrada deve ser fixada a terra com um capacitor (por exemplo: 10 nF, 100 V ou maior) para fornecer uma passagem para o ruído de frequência maior. Mantenha os circuitos de controlo afastados dos circuitos de potência. Para os circuitos de referência de controlo e velocidade, recomendamos a utilização de cabos manchados com passo entre 25 e 50 mm.
- Certifique-se de manter o máximo de afastamento entre o cabo de alimentação (rede de alimentação) e o cabo do motor.
- Os cabos dos motores devem ter comprimento mínimo de 0,5 m.
- Não utilize antiparasitas ou rapadores de crimpagem de falar de potência na saída de inversores de frequência.
- O filtro adicional de entrada deve ser montado o mais próximo possível do inversor e conectado diretamente à alimentação da rede, via um cabo sem blindagem. A conexão 1 no inversor é através do cabo de saída do filtro.
- Para instalação da placa CEM opcional e instruções que salientam a norma IEC 61800-3, consulte a seção intitulada "Instalando as placas CEM" e as instruções fornecidas com as placas CEM.

▲ ▲ PERIGO


PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO E ARCO VOLTAICO

- Não exponha os cabos de blindagem exceto onde estão conectados a terra nas blindagens metálicas dos cabos e sob as garras de fixamento.
- Certifique-se de que não há risco de a blindagem entrar em contacto com componentes energizados.

A não observância destas instruções pode provocar a morte ou ferimentos graves.

Fiação

Desenho de instalação (exemplos)



1. Fios não blindados para a saída dos contactos dos níveis de status.
2. Placa metálica de apoio, atornelada, não fornecida com o inversor, a ser montada como indicado no diagrama.
3. Terminais PA e PD para o bamento CC do módulo de Inversor.
4. Cabo blindado para conexão à placa de controlo/sinalização.
Para aplicações que requerem diversos condutores, utilize seções menores ($0,5 \text{ mm}^2$).
A blindagem deve ser conectada ao terra em ambas as extremidades. A blindagem deve ser contínua e bormeiras intermediárias devem estar localizadas em cabos metálicos blindados CEM.
5. Cabo blindado para conexão do motor com a blindagem conectada a terra em ambas as extremidades. Esta blindagem deve ser contínua e, se houver qualquer bormeira intermediária, esta deve estar em uma caixa metálica blindada CEM. O condutor de terra PE do cabo do motor (verde-amarelo) deve estar conectado à massa.
6. Condutor de aterramento, seção 10 mm^2 de acordo com a norma IEC 61800-5-1.
7. Entrada de potência (cabos não blindados).
Ligue e atorne a blindagem dos cabos 4 e 5 o mais próximo possível do inversor:
 - Exponha a blindagem.
 - Utilize abraçadeiras para cabos do tamanho apropriado nas partes onde a blindagem está exposta para fixá-la à massa.
 - Para garantir bom contacto a blindagem deve ser fixada bem apertada à placa metálica.
 - Tipos de abraçadeiras: apoio inoxidável (fornecidas com a placa CEM opcional).

Condições CEM para ATV12 M2

Categoria CEM C1 é conseguida se o comprimento do cabo blindado for no máximo de 5 m e a Frequência de chaveamento página 37 for de 4, 8 ou 12 kHz.

Categoria CEM 2 é conseguida se o comprimento do cabo blindado for no máximo de 10 m e a Frequência de chaveamento for de 4, 8 ou 12 kHz e se o comprimento do cabo blindado for no máximo de 5 m para todos os outros valores da Frequência de chaveamento.

Filtro CEM interno no ATV12 M2


Todos os inversores ATV12 M2 possuem um filtro CEM embutido. Como resultado, apresentam fuga de corrente para terra. Se a fuga de corrente cria problemas de compatibilidade em sua instalação (dispositivo a corrente residual ou similar) é possível reduzir a fuga de corrente abrindo o jumper IT como mostrado abaixo. Nesta configuração a conformidade CEM não é garantida.

CUIDADO

REDUÇÃO DA VIDA ÚTIL DO INVERSOR

Nos inversores ATV12 M2, se os filtros forem desconectados, a frequência de chaveamento não deve exceder 4 kHz. Consulte a Frequência de chaveamento página 37 para fazer os ajustes.

A não observância destas instruções pode resultar em dano ao equipamento.



Lista de verificação

Ler cuidadosamente as instruções de segurança do manual do usuário e o catálogo. Antes de dar partida no inversor, verifique os pontos seguintes no que diz respeito à instalação mecânica e elétrica, antes acionar o inversor.
Para documentação completa, acessar o site: www.schneider-electric.com.br

1. Instalação mecânica

- Para os tipos de montagem do inversor e recomendações sobre a temperatura ambiente, consulte as instruções sobre condições de montagem e de temperatura à página 11.
- Monte o inversor no veículo conforme especificado, consulte as instruções sobre condições de montagem e de temperatura à página 12.
- A utilização do inversor deve estar de acordo com os ambientes definidos pela norma 60731-3-3 e de acordo com os níveis definidos no catálogo.
- Monte as opções necessárias para sua aplicação, consulte o catálogo.

2. Instalação elétrica

- Ligue o inversor ao fêmur, consulte Aterramento do inversor na página 15.
- Certifique-se de que a tensão de entrada corresponda à tensão nominal do inversor e conecte a alimentação da rede conforme mostrado no diagrama geral da fiação na página 12.
- Certifique-se de estar utilizando fios e disjuntores apropriados consultando a página 10.
- Faça a fiação dos bornes de controle conforme é exigido, viga Bornes de controle na página 22. Atente os cabos de proteção e de controle adequadamente de acordo com as regras de compatibilidade eletromagnética (CEM) na página 25.
- A gama de ATV12 – M2 integra um filtro CEM. A conexão da fiação pode ser reduzida utilizando um jumper IT conforme explicado no parágrafo Filtros CEM integrado no ATV12 – M2 na página 27.
- Certifique-se de que as conexões do motor correspondem à tensão (corrente, trânsito).

3. Acione o inversor

- De partiu no inversor e, na primeira vez que ligar, verá Frequência standard do motor – página 44. Verifique se a frequência definida pelo – de frequência está de acordo com a frequência do motor (o ajuste de fábrica é de 50 Hz), consulte Ligando o inversor na página 33. Nas próximas vezes em que ligar verá – no HMI.
- MyMenu (primeira parte no modo CONF) permite a configuração do inversor para a maioria das aplicações (consulte a página 44).
- A função Ajuste dos parâmetros do cliente de fábrica/Chamada de configuração – página 25 permite retornar o inversor para os ajustes de fábrica.

Configuração de fábrica

Ajustes de fábrica do inversor

O Ativ12 é configurado de fábrica para as condições normais de funcionamento mais comuns (calibre do motor de aço com calibre do inversor):


- Display: Inversor pronto (motor parado ou referência da frequência do motor quando em funcionamento).
- Adaptação automática de tempo de desaceleração caso ocorra aceleração durante frenagem.
- Sem regulação automática depois que uma falha detectada é eliminada.
- Entradas lógicas:
 - L11: inversor (controle de transição a 0 Hz)
 - L12, L13, L14: sem atribuição
 - Saída lógica: L01: sem atribuição
- Entrada analógica: referência de velocidade AI1 (0 a +5 V)
- Relé R1: o contato se ativa caso uma falha seja detectada (no inversor desligado)
- Saída analógica AO1: sem atribuição

Código	Descrição	Valor	Página
	Frequência standard do motor	50 Hz	44
	Tensão nominal do motor	230 V	55
	Aceleração	3 segundos	62
	Desaceleração	3 segundos	62
	Velocidade mínima	0 Hz	44 79
	Velocidade máxima	50 Hz	78
	Tipo de controlo do motor	Loi UI/F standard	55
	Compensação RI (Purfl UI/F)	100%	55
	Corrente térmica do motor	Igual à corrente nominal do motor (valor determinado pelo calibre do inversor)	80
	Corrente de Injeção de CC automática	0,7 x corrente nominal do inversor, durante 0,6 s	65
	Frequência de chaveamento	4 kHz	97

Se os valores acima estiverem compatíveis com a aplicação, o inversor pode ser utilizado sem alteração das configurações.

Diagrama de fiação do inversor de fábrica

ATV12 - M3



(1) contactos de relé R1, para indicação a distância do status do inversor.

(2) + 24 Vdc interna. Se for utilizada uma fonte externa (+ 30 Vdc, máximo), conecte a 0 V da fonte ao borne COM e não utilize o borne + 24 Vdc do inversor.

(3) Potenciômetro de referência EZ1RV1202 (2,2 kΩ) ou similar (10 kΩ máximo).

(4) Avanço

Funções básicas

Relé de status, destravamento

O relé de status RT é energizado quando é aplicada potência no inversor sem detecção de falha. Desenerga-se se caso detecte uma falha ou quando a presença do inversor é removida.

O mesmo do inversor após uma detecção de falha é realizado:

- Desligando o inversor até o display desaparecer completamente, religando em seguida.
- Automaticamente nuns casos descritos na função "religamento automático", menu – [Religamento automático](#) [página 77](#)
- Ajustando a [ajustar](#) a [menu, Atribuição da memória de falha](#).
- Via uma entrada lógica quando esta entrada é atribuída à função "rearme após falha". [página 11](#) [ajustar em L_H](#).

Detecção térmica do inversor

Detecção térmica é fornecida por uma varíade PTC embutida no módulo de potência.

Ventilação do inversor

Centros até 0,75 kW (1 HP) não incluem um ventilador. O ventilador funciona somente quando o estado térmico do inversor requer ventilação.

Detecção térmica do motor

Função:

Detecção térmica através de cálculo de T^2 .

Nota: A memória do estado térmico do motor retorna a zero quando a energia do inversor é religada se Memória do estado térmico do motor [página 11](#) não estiver em [-](#)

CUIDADO

RISCO DE DANOS AO MOTOR

A utilização de proteção externa contra sobrecarga é necessária sob as seguintes condições:

- Ao rearmar o produto porque não há memória do escudo térmico do motor.
- Ao dar a partida em diversos motores.
- Ao dar partida em motores com classificação menor do que 20% da corrente nominal do inversor.
- Ao utilizar chavamento de motores.

A não observância destas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

CUIDADO

SOBREAQUECIMENTO DO MOTOR


- Esta inversor não fornece proteção térmica direta para o motor.
- Pode ser necessário utilizar um sensor térmico para proteção do motor em todas as velocidades ou condições de carga.
- Consulte o fabricante do motor para obter informações sobre a capacidade térmica do motor quando operar acima da gama de velocidades desejada.

A não observância destas instruções pode resultar em danos ao equipamento.

Programação

Descrição de Interface homem-máquina (IHM)

Funções do display e das teclas



(a) Se estiver iluminado, indica que um valor está sendo mostrado, por exemplo, está sendo mostrado para "0,0"

(b) Ao alterar um valor o LED de modo de Configuração e LED de valor estão iluminados estavéis.

(c) Se estiver iluminado, indica que uma unidade está sendo mostrada, por exemplo, AMP é mostrada para "Amperes"

▲ AVISO

PERDA DE CONTROLE

Os limites da parada no inversor ATV12 e no display do teclado numérico podem ser programados para não ter prioridade. Para retornar a prioridade da teca da parada, ajuste Prioridade da teca de parada na página para Não aquela para a não teca que existam máximas de parada diferentes.

A não observância destas instruções pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Programação

Terminal remoto

Programação e operação por controle remoto através de I²M é possível utilizando o terminal remoto opcional VW3A1000. As dimensões são 70 mm x 50 mm.



Importante: quando conectado, o terminal remoto mostra uma cópia exata do display do inversor, é totalmente interativo com o teclado incorporado.


Programação

Ligando a primeira vez

Ao ligar pela primeira vez, ajuste a Freqüência standard do motor (página 44). Na próxima vez que a energia for aplicada aparecerá a seleção do modo de operação.

Estrutura dos menus

O acesso aos parâmetros e menus é possível através de 3 modos: Referência (página 38), Monitorização (página 32) e Configuração (página 33). A consulta entre esses três modos é possível a qualquer momento, utilizando a tecla MODE ou o Jog dial no teclado. Pressionando pela primeira vez a tecla MODE, muda-se da posição atual para a posição mais alta da "árvore". Pressionando pela segunda vez consulta-se para o modo seguinte.



Customização do menu utilizando SoMove

As configurações da árvore do ATV12 permitem a operação do inversor na maioria das aplicações. É possível utilizar o software SoMove para personalizar o "MyMenu" e menus FULL do modo (consultar a página 33), selecionando quais menus e parâmetros estarão ocultos ou acessíveis para o usuário. Uma vez que a configuração for ajustada, poderá ser feito o download para o ATV12, conectando o inversor ao computador ou fazendo o download da configuração através do multiload ou simpliload. O software SoMove pode ser utilizado para operar o inversor para testes e comissionamento.



Descrição	Referências
SoMove	-
Cabo USB/FU45	TCSMCNAM3MR002P
Ferramenta simpliload	VW3A8120
Ferramenta multiload	VW3A8121
Adaptador Bluetooth	VW3A8114


Para obter mais informações, consulte o Help do SoMove.

Estrutura das tabelas de parâmetros

A descrição das tabelas de modos, seções, menus, sub menus e parâmetros está organizada como apresentado abaixo.
Nota: Os parâmetros contendo o símbolo **0** na coluna de código podem ser modificados com o inversor funcionando ou parado.

Exemplo:

Modo de configuração - Menu completo (FULL)



1. Nome do modo
2. Nome da seção, se houver algum
3. Código do menu no display de 4 dígitos, seguido por um ":"
4. Código do submenu no display de 4 dígitos, se houver algum
5. Código do parâmetro
6. Código do valor
7. Nome do menu
8. Nome do submenu
9. Descrição do parâmetro
10. Valores possíveis / estado do parâmetro, se houver algum.

Tabela de compatibilidade de funções

	Velocidade pré-selecionada (página 69)	Regulador PI (página 70)	Passo a passo (Lógic) (página 65)	Injeção automática em CC (página 115)	Recomuta de velocidade (página 78)	Parada rápida (página 64)	Parada por inércia (página 64)
Velocidade pré-selecionada (página 69)							
Regulador PI (página 70)							
Passo a passo (Lógic) (página 65)							
Injeção automática de CC (página 115)							
Recomuta de velocidade (página 78)							
Parada rápida (página 64)							
Parada por inércia (página 64)							

● Funções incompatíveis □ Funções compatíveis ■ Não se aplica

Função prioritária (funções que podem estar ativas ao mesmo tempo):

← ↑ A função indicada por setas tem prioridade sobre as outras.

As funções de parada têm prioridade sobre comandos de partida.

Referências de velocidade por comando lógico têm prioridade sobre as referências analógicas.

Modo de Referência rEF

Utilize o modo de referência para monitoração e, se o controle local estiver ativado (Canal de Referência 1, página 61 quando perto), ajuste o valor da referência real grande o Jog dial.

Quando o controle local estiver desativado, o Jog dial da IHM funciona como potenciómetro para ajustar o valor de referência para cima e para baixo dentro dos limites pré-configurados por nutre parâmetro (LSP ou HSP). Não é necessário pressionar a tecla ENT para confirmar a alteração de frequência.

Se o modo de comando local for desativado, utilizando Canal de Comando 1, página 61, serão apresentados somente valores e unidades de referência. O valor será "sómente leitura" e não pode ser modificado pelo Jog dial (a referência não é mais fornecida pelo Jog dial, mas a partir de um AI ou de outra fonte).

A referência real apresentada depende da escolha que for feita no Canal de Referência 1, página 61.


Diagrama de organização

(1) Dependendo do canal de referência ativo:

Valores possíveis:

(2) Só ou EBC

Valor do parâmetro mostrado e unidade do diagrama são fornecidos nos exemplos:



Código	Nome/Descrição	Unidade de regulação	Regulação de fábrica
(1)	Valor da referência externa	-400 a +400 Hz	-
(1)	Referência de frequência visualizada se canal de referência ativo é terminal remoto: Canal de Referência 1, página 60 em... ou Referência Modo Local, página 61 em... Este parâmetro permite modificar a referência de frequência com o Jog dial. Visibilidade depende da configuração do inversor.		
(1)	Entrada analógica virtual	0 a 100 % de HSP	-
(1)	Este parâmetro permite modificar a referência de frequência com uma entrada analógica. Canal de Referência 1, página 60 em... ou Referência Modo Local, página 61 em... ou Referência manual PID, página 72 em... Visibilidade depende da configuração do inversor.		
	Referência de velocidade	0 Hz a HSP	-
	Referência de frequência real. Este parâmetro é disponibilizado somente em modo de leitura. Visibilidade depende da configuração do inversor. Terminal Terminal remoto Modbus Display integrado com Jog dial		
(1)	Referência PID interna	0 a 100%	-
(1)	Este parâmetro permite modificar a referência interna PID com o Jog dial. Visibilidade depende da configuração do inversor.		
	Valor de referência PID	0 a 100%	-
	Este parâmetro é a referência PID expressa como uma %		

(1) Não é necessário pressionar a tecla ENT para confirmar as modificações da referência.


(2) Parâmetro que pode ser modificado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de monitoração MOn

Quando o inversor está funcionando, o valor apresentado na tela inverter é um quadrometro de monitoração. O valor de fábrica é a Frequência de saída (página 38).

Enquanto é apresentado o valor do quadrometro de monitoração desejado, pressione momentaneamente o Jing dal para monitorar as unidades.

Diagrama de organização



(1) Dependendo do canal de referência ativo.
Valores possíveis:

Valores dos parâmetros mostrados e unidades do diagrama são apresentados como exemplos.

(2) 2 sec ou ESC

Modo de monitoração MOn

Código	Nome/Descrição	Unidade
(1)	Valor de referência externa Terminal remoto ou modo local configurado. Referência Modo Local página 51 configurado para e Atribuição modo local página 51 diferente de Mostra a referência de velocidade que chega do terminal remoto. Este valor não é visualizado na configuração de filtros.	Hz
(2)	Entrada virtual analógica Teclado incorporado ativo ou modo-local configurado. Referência Modo Local página 51 ajustada para e Atribuição modo local página 51 diferente de Mostra a referência de velocidade que chega do jog dial. Este valor não é visualizado na configuração de filtros.	%
	Referência de velocidade Referência da frequência real	Hz
	Frequência de saída Esta função fornece a velocidade estimada do motor. Correspondente à frequência estimada do motor [no eixo do motor]. No perfil Standard página 55, a Frequência de saída é igual à frequência do sistema. No perfil Desempenho página 55, a Frequência de saída da velocidade do motor é igual à velocidade do motor estimada. Gama: -400 a 400 Hz	Hz
	Corrente do motor Estimativa da corrente efetiva do motor a partir de medições da corrente de fase com precisão de 5%. Durante a injeção CC, a corrente mostrada é o valor máximo da corrente injetada no motor.	A
	Erro PID Visualizada somente se a função PID estiver configurada (Atribuição da razão (feedback) PID página 20 ajustada para 1). Consultar diagrama PID na página 62	%
	Retorno PID Visualizada somente se a função PID estiver configurada (Atribuição da razão (feedback) PID página 20 ajustada para 1). Consultar diagrama PID na página 62	%
	Referência PID Visualizada somente se a função PID estiver configurada (Atribuição da razão (feedback) PID página 20 ajustada para 1). Consultar diagrama PID na página 62	%
	Tensão principal Tensão de linha do ponto de vista do barramento CC, motor funcionando ou parado.	V
	Estado térmico do motor Mostra o estado térmico do motor. Acima de 118%, o inversor passa para Sobrecarga de motor página 22.	%
	Estado térmico do inversor Mostra o estado térmico do inversor. Acima de 118%, o inversor passa para Sobreaquecimento do Inversor página 22	%
	Potência de saída Este parâmetro mostra a potência do motor (no-eram) estimada pelo inversor.	%



Parâmetro que pode ser modificado durante funcionamento ou parado.

Modo de monitoração MOn

Código	Nome/Descrição
	<p>Status do produto</p> <p>Este polímetro mostra o estado do inversor e do motor.</p> <p>Inversor pronto.</p> <p>Inversor funcionando, os seis últimos segmentos à direita do código também indicam o sentido e velocidade.</p> <p>Aceleração, os seis últimos segmentos à direita do código também indicam o sentido e velocidade.</p> <p>Desaceleração, os seis últimos segmentos à direita do código também indicam o sentido e velocidade.</p> <p>Frenagem por injeção de CC em curso.</p> <p>Límite de corrente, os quatro elementos localizados embaixo, à direita do display estão piscando.</p> <p>Controle de parada por interca.</p> <p>Autoreajuste da desaceleração.</p> <p>Parada controlada sob parada de fase da alimentação.</p> <p>Autoregulação em progresso.</p> <p>Parada rápida.</p> <p>Falta de energia na rede. Quando a parte de controle está energizada via conector RJ45 e não há energia na entrada da condutor principal e nem nenhuma parada.</p>

Modo de monitoração MOn

Código	Nome/Descrição	Unidade
Menu de manutenção Parâmetros do menu MAI não podem ser selecionados para monitoração		
Estado das entradas lógicas L11 a L14 Podem ser utilizados para visualizar o estado das entradas lógicas L1. Estado 1  Estado 0 L11 L12 L13 L14 Exemplo acima: L11 e L13 estão em 1; L12 e L14 estão em 0.		
Estado da saída lógica LO1 e do relé R1 Pode ser utilizado para visualizar o estado do LO. Estado 1  Estado 0 R1 LO1		
Visualização dos valores de velocidades máximas Mostra os valores de velocidade máxima. Faixa de Velocidade mínima: página 44 a Frequência máxima: página 55 . Visualizada somente se Atribuição HSP E ou Designação HSP 4 estiver configurada.		Hz
Calibre do inversor Indica a potência nominal do inversor. Parte da referência do inversor, consultar página 10 . Valores possíveis: 018 = 0,18 kW (0,25 HP) 037 = 0,37 kW (0,50 HP) 056 = 0,56 kW (0,75 HP) 075 = 0,75 kW (1 HP) 115 = 1,5 kW (2 HP) 122 = 2,2 kW (3 HP) 130 = 3 kW (3,5 HP) 140 = 4 kW (5 HP)		
Faixa de tensão do inversor Tensão de alimentação do inversor. Parte da referência do inversor, consultar página 10 . Valores possíveis: F1 = 100-120 V entrada monofásica, 200-240 V saída trifásica M2 = 200-240 V entrada monofásica, 200-240 V saída trifásica M3 = 200-240 V entrada trifásica, 200-240 V saída trifásica		
Número do produto Este parâmetro é utilizado para identificar as especificações pessoais do produto. Visualizado somente se for diferente de zero.		
Versão de software de placa 1 Versão de software de aplicação: Exemplo: 1105 para 1.1 (i.e., 05, 1 (versão, maior), 1 (versão, menor), 05 (i.e., número da evolução))		
Versão de software de placa 2 Versão de software do motor: Exemplo: 1105 para 1.1 (i.e., 05, 1 (versão, maior), 1 (versão, menor), 05 (p. ex., número da evolução))		

Modo de monitoração MOn

Código	Nome/Descrição	Unidade																														
Menu de manutenção (continua)																																
	Visualização do tempo de funcionamento	0,01																														
	Tempo total em que o motor permaneceu ligado. Faixa: 0 a 65535 horas. O valor mostrado está descrito na tabela abaixo. Parâmetros pré-selecionáveis pelos serviços.																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Horas</th> <th>Display</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>1000</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>10000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Horas	Display	0	0,01	10	0,10	100	1,00	1000	10,0	10000	100																			
Horas	Display																															
0	0,01																															
10	0,10																															
100	1,00																															
1000	10,0																															
10000	100																															
	Visualização do tempo energizado	0,01																														
	Tempo total em que o inversor permaneceu ligado. Faixa: 0 a 65636 horas. O valor mostrado está decorrente na tabela abaixo. Parâmetros pré-selecionáveis pelos serviços.																															
	Visualização do tempo do ventilador	0,01																														
	Gama: 0 a 65535 horas. Valor mostrado como está descrito na tabela acima. Rearme do parâmetro pelo cliente.																															
	Tempo de funcionamento do processo	0,01																														
	Gama: 0 a 65535 horas. Valor mostrado como está descrito na tabela acima. Rearme do parâmetro pelo cliente.																															
	Status de comunicação Modbus	-																														
	Modbus sem recepção, sem transmissão = comunicação inativa Modbus sem recepção, com transmissão Modbus recepção, sem transmissão Modbus recepção e transmissão																															
	Última falha detectada 1	-																														
	Este parâmetro descreve a última falha detectada.																															
	Estado do inversor na 1ª falha detectada	-																														
	Este parâmetro descreve o estado no momento da detecção da primeira falha.																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>bit 0</th> <th>bit 1</th> <th>bit 2</th> <th>bit 3</th> <th>bit 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETA.1: Ligado</td> <td>ETA.5: Parada rápida</td> <td>ETA.6: Ligado desativado</td> <td>Ativado modo local</td> <td>ETA.15: Rotação do motor em sentido de avanço (ou parado)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bit 5</th> <th>bit 6</th> <th>bit 7</th> <th>bit 8</th> <th>bit 9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETI.4: Ordem de parada presente</td> <td>ETI.5: Injeção de CC</td> <td>ETI.7: Atingido limite lêmico do motor</td> <td>Reservado</td> <td>ETI.9: Produzido em aceleração</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>bit 10</th> <th>bit 11</th> <th>bit 12</th> <th>bit 13 - 14</th> <th>bit 15</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ETI.10: Produzido em desaceleração</td> <td>ETI.11: Limitação de aceleração ou limitação de conjugado</td> <td>Parada rápida em curso</td> <td> ETI.14=0 + ETI.13=0 : Inversor controlado por terminal ou teclado local ETI.14=0 + ETI.13=1 : Inversor controlado por teclado remoto ETI.14=1 + ETI.13=0 : Inversor controlado por Modbus ETI.14=1 + ETI.13=1 : Reservado </td> <td>ETI.15: Rampa em sentido reverso</td> </tr> </tbody> </table>	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	ETA.1: Ligado	ETA.5: Parada rápida	ETA.6: Ligado desativado	Ativado modo local	ETA.15: Rotação do motor em sentido de avanço (ou parado)	bit 5	bit 6	bit 7	bit 8	bit 9	ETI.4: Ordem de parada presente	ETI.5: Injeção de CC	ETI.7: Atingido limite lêmico do motor	Reservado	ETI.9: Produzido em aceleração	bit 10	bit 11	bit 12	bit 13 - 14	bit 15	ETI.10: Produzido em desaceleração	ETI.11: Limitação de aceleração ou limitação de conjugado	Parada rápida em curso	ETI.14=0 + ETI.13=0 : Inversor controlado por terminal ou teclado local ETI.14=0 + ETI.13=1 : Inversor controlado por teclado remoto ETI.14=1 + ETI.13=0 : Inversor controlado por Modbus ETI.14=1 + ETI.13=1 : Reservado	ETI.15: Rampa em sentido reverso	
bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4																												
ETA.1: Ligado	ETA.5: Parada rápida	ETA.6: Ligado desativado	Ativado modo local	ETA.15: Rotação do motor em sentido de avanço (ou parado)																												
bit 5	bit 6	bit 7	bit 8	bit 9																												
ETI.4: Ordem de parada presente	ETI.5: Injeção de CC	ETI.7: Atingido limite lêmico do motor	Reservado	ETI.9: Produzido em aceleração																												
bit 10	bit 11	bit 12	bit 13 - 14	bit 15																												
ETI.10: Produzido em desaceleração	ETI.11: Limitação de aceleração ou limitação de conjugado	Parada rápida em curso	ETI.14=0 + ETI.13=0 : Inversor controlado por terminal ou teclado local ETI.14=0 + ETI.13=1 : Inversor controlado por teclado remoto ETI.14=1 + ETI.13=0 : Inversor controlado por Modbus ETI.14=1 + ETI.13=1 : Reservado	ETI.15: Rampa em sentido reverso																												



Parâmetro pode ser modificado durante funcionamento ou pauso.

Modo de monitoração MOn


Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Configurações de fábrica
Menu de manutenção (continuação)			
	Última falha detectada 2 Este parâmetro descreve a 2ª falha detectada		
	Estado do inversor na 2ª falha detectada Este parâmetro descreve o estado no momento da deteção da 2ª falha. Consultar		
	Última falha detectada 3 Este parâmetro descreve a 3ª falha detectada		
	Estado do inversor na 3ª falha detectada Este parâmetro descreve o estado no momento da deteção da 3ª falha. Consultar		
	Última falha detectada 4 Este parâmetro descreve a 4ª falha detectada		
	Estado do inversor na 4ª falha detectada Este parâmetro descreve o estado no momento da deteção da 4ª falha. Consultar		
	Senha IHM Valor possível do estado: Código desativado Código ativado Faixa de 2 a 9999 Se você perdeu o seu código, entre em contato com a Schneider Electric. Este parâmetro é utilizado para acessar restrição ao Inversor. Para travar o inversor vá para o parâmetro Senha IHM e entre com o código. Quando ativado, o estado do código muda para 1. A proteção permite acesso somente a 1 (consultar página 38) e modo 1 (consultar página 37), exceto quando estiver utilizando SoMove. Reforma as configurações da fibra ou acesso a seção está desativado. É possível fazer o download da configuração para SoMove. Upload da configuração para SoMove está desativado. Para destravar o inversor vá para o parâmetro entre com o código válido, então pressione ENT. Remoção da proteção do código é possível e realizada entrando com utilizando o Jog dir, e pressionando ENT.	2 a 9999	OFF

Modo de configuração ConF

O modo de configuração inclui 3 partes:

1. MyMenu inclui 11 parâmetros configurados de fábrica (9 deles visíveis). Até 25 parâmetros estão disponíveis para personalização pelo utilizador utilizando o software SoMove.
2. Configuração do perimetro aeronáutico: essas duas funções são utilizadas para armazenar e recuperar configurações do cliente.
3. FULL: Este menu fornece acesso a todos os outros parâmetros. Estão incluídos 8 submenus:
 - Macroconfiguração página 44
 - Menu de entrada/saída página 47
 - Menu de controlo do motor página 55
 - Menu de comandos página 60
 - Menu de função página 62
 - Menu da gaveta de fáginas página 72
 - Menu de comunicação página 83

Diagrama de organização



Os valores dos parâmetros mostrados são meramente exemplos.

(1) Dependente se o canal de referência está ativo.

Valores possíveis: ou

(2) 2 segundos ou

ESC.

(3) mais 14 outros parâmetros selecionáveis (na lista FULL) utilizando o SoMove.

Modo de configuração MyMenu

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Configurações de fábrica
0	Valor da referência externa	-400 Hz a 400 Hz	-
	Este parâmetro permite modificar a frequência de referência com o Jog dial. Terminal remoto ou modo local configurado. Referência Modo Local página 61, ajustado a Atribuição modo local página 61, diferente para Visualização depende das configurações do inversor.		
0	Entrada virtual analógica	0% a 100%	-
	Estes parâmetros permitem modificar a referência de frequência quando • Referência Modo Local página 61, ajustado para • e Atribuição modo local página 61, é diferente para Visualizada se o canal de referência primária for o display integrado (Canal de Referência 1) ajustado a).		
	Frequência standard do motor	50 Hz	
	Configurado por terminal remoto ou modo local (PL/OC = LCC) (não visualizado na configuração de fábrica). 50 Hz 50 Hz Ajustado a 50 Hz ou 60 Hz, obtidas da placa de classificação do motor. Alteração do ajusta parâmetros anteriores: • 50 Hz ou 60 Hz é ajustado para de acordo com o calibre do inversor Watt ou HP de acordo com o calibre do inversor 60 Hz ou 12 Hz.		
	Canal de Referência 1	A1	
	Este parâmetro permite a seleção do fonte de referência. Terminal (entrada analógica) Terminal remoto Modbus Display integrado com Jog dial		
0	Aceleração	0,0 s a 999,9 s	3,0 s
	Tempo de aceleração entre 0 Hz e a Frequência nominal do motor página 55 Certifique-se de que este valor seja compatível com a inércia da carga acionada.		
0	Desaceleração	0,0 s a 999,9 s	3,0 s
	Tempo para desacelerar de Frequência nominal do motor página 55 a 0 Hz. Certifique-se de que este valor é compatível com a inércia da carga acionada.		
0	Velocidade mínima	0 Hz a HSP	0 Hz
	Frequência do motor na referência mínima Se _____ e _____ já estão ajustados, então _____ está limitado ao menor desses valores.		
0	Velocidade máxima	LSP para Ifr (Hz)	60 ou 50 Hz De acordo com Ifr, máx Tfir
	Frequência do motor na referência máxima. Verifique se este ajuste é apropriado para o motor e a aplicação. Os valores de são independentes, mas o valor _____ está ligado aos valores de Velocidade mínima. Frequência máxima página 55 de acordo com as seguintes regras: • _____ x sua limitação a _____ e _____ x _____ • Se _____ diminuir abaixo do valor da constante HSPx, então HSPx diminui seu novo valor. • Uma vez que _____ e _____ não ajustados, _____ está limitado a seu menor valor.		



Parâmetro pode ser modificado durante funcionamento ou parado.

Modo de configuração MyMenu

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Configurações de fábrica
	Potência Nominal do Motor	NCV -5 a NCV +2	De acordo com o calibre do inversor
	Vizualizada somente se Escolha do parâmetro do motor estiver disponível.	página 58 foi ajustada para Se desaparece.	
	Potência nominal do motor da placa de identificação. Motores podem variar desde cinco classificações: máximas até duas classificações maiores do que o calibre do inversor. O desempenho é otimizado quando existe no máximo um grau de diferença no calibre.		
	Su Freqüência standard do motor	página 58 foi ajustada para 50 Hz; a unidade da Potência nominal do motor saiu KW, caso contrário será HP.	
2.1	Armazenar ajuste de parâmetro do cliente	nO	
	Esta função cria um backup da configuração atual: Função inativa Salvo a configuração atual na memória do inversor: comuta automaticamente para assim que for possível.		
	Quando o inversor sai de fábrica a configuração atual e a configuração backup são inicializadas com a configuração de fábrica.		
2.2	Ajuste dos parâmetros do cliente de fábrica/ Chamada de configuração	nU	
	Esta função permite restaurar uma função: Função inativa		
	modo automaticamente para assim que uma das ações for realizada. A configuração atual torna-se idêntica à configuração backup previamente salva por modo automaticamente para assim que esta ação for realizada. pode ser visualizado somente se backup for executado. Se este valor aparecer, não é visualizado. A configuração atual torna-se idêntica à configuração de fábrica. Se este valor aparecer, não é visualizado. A configuração atual torna-se idêntica à configuração de backup definida previamente pelo software SoMove. Se este valor aparecer, ini não são visualizados.		
	PERIGO		
	FUNCIONAMENTO INESPERADO AO PRODUTO Verifique se a medição da configuração atual é compatível com o diagrama de ligação utilizado. A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.		

2.6 Para alterar a atribuição deste parâmetro pressione "ENT" durante 2 s.

Como realizar o controle local do inversor

Nas configurações de fábrica "RUN", "STOP" e o Jog do estúdio inativos. Para realizar o controle local do inversor:
Ajuste o Canal de Referência 1 página 44 para (display integrado com Jog dial).

Informação de atribuição LI

Com o ATV12 é possível utilizar a função multatribuição (ex.: no mesmo LI).
É possível também em algumas funções atribuir LIH (alto) ou LI (baixo), o que significa que a função atribuída será ativada para nível alto (LIH) ou nível baixo (LI) do LI.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica																																																																																																
	Macroconfiguração <div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px;">▲ PERIGO</div> <p>FUNCIONAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO Verifique se a macroconfiguração selecionada é compatível com o diagrama da faixa utilizada.</p> <p>A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves:</p> <p>A macroconfiguração fornece um atalho para configurar um conjunto de parâmetros adequados a um campo específico de aplicação. 3 macroconfigurações estão disponíveis: Stepper, Arranque aceleração para avanço Regulação PID, Função PID vincula, A11 dedicada para feedback e A1V1 para referência. Velocidade, Acelera/Deceleração pré-selecionada (máxima aceleração do ATV11), a qual fornece um meio de acelerar a configuração de funções para campos de aplicação específicos.</p> <p>A seleção de macroconfiguração atribui os parâmetros a esta macroconfiguração. Cada macroconfiguração pode ainda ser modificada em outros menus.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Parâmetro / saída ou permutador</th> <th>Start / Stop</th> <th>Regulação PID</th> <th>Velocidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A11</td> <td>Ref. canal 1</td> <td>PID feedback</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>A1V1</td> <td>Na</td> <td>Canal de referência 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AD1</td> <td></td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LD1</td> <td></td> <td>No</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td></td> <td>Falta de Inversor não detectada</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L1h (2 bits)</td> <td></td> <td>Avanço</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L2h (2 bits)</td> <td></td> <td>No</td> <td>Reverso</td> </tr> <tr> <td>L3h (2 bits)</td> <td>Na</td> <td>Auto/Manual</td> <td>2 velocidades pré-selecionadas</td> </tr> <tr> <td>L4h (2 bits)</td> <td></td> <td>No</td> <td>4 velocidades pré-selecionadas</td> </tr> <tr> <td>L1h (3 bits)</td> <td></td> <td>Pausa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L2h (3 bits)</td> <td></td> <td>Avanço</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L3h (3 bits)</td> <td></td> <td>No</td> <td>Reverso</td> </tr> <tr> <td>L4h (3 bits)</td> <td>Na</td> <td>Auto / Manual</td> <td>2 velocidades pré-selecionadas</td> </tr> <tr> <td>(Canal de referência 1)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Tipo de comando do motor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Início de reverso)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Tipo A11)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Pausa 4-20 mA)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Velocidade pré-selecionada 2)</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>(Velocidade pré-selecionada 3)</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>(Velocidade pré-selecionada 4)</td> <td></td> <td></td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>(Escala do parâmetro do motor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Injeção CC automática)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parâmetro / saída ou permutador	Start / Stop	Regulação PID	Velocidade	A11	Ref. canal 1	PID feedback	No	A1V1	Na	Canal de referência 1		AD1		No		LD1		No		R1		Falta de Inversor não detectada		L1h (2 bits)		Avanço		L2h (2 bits)		No	Reverso	L3h (2 bits)	Na	Auto/Manual	2 velocidades pré-selecionadas	L4h (2 bits)		No	4 velocidades pré-selecionadas	L1h (3 bits)		Pausa		L2h (3 bits)		Avanço		L3h (3 bits)		No	Reverso	L4h (3 bits)	Na	Auto / Manual	2 velocidades pré-selecionadas	(Canal de referência 1)				(Tipo de comando do motor)				(Início de reverso)				(Tipo A11)				(Pausa 4-20 mA)				(Velocidade pré-selecionada 2)			+	(Velocidade pré-selecionada 3)			+	(Velocidade pré-selecionada 4)			+	(Escala do parâmetro do motor)				(Injeção CC automática)					
Parâmetro / saída ou permutador	Start / Stop	Regulação PID	Velocidade																																																																																																
A11	Ref. canal 1	PID feedback	No																																																																																																
A1V1	Na	Canal de referência 1																																																																																																	
AD1		No																																																																																																	
LD1		No																																																																																																	
R1		Falta de Inversor não detectada																																																																																																	
L1h (2 bits)		Avanço																																																																																																	
L2h (2 bits)		No	Reverso																																																																																																
L3h (2 bits)	Na	Auto/Manual	2 velocidades pré-selecionadas																																																																																																
L4h (2 bits)		No	4 velocidades pré-selecionadas																																																																																																
L1h (3 bits)		Pausa																																																																																																	
L2h (3 bits)		Avanço																																																																																																	
L3h (3 bits)		No	Reverso																																																																																																
L4h (3 bits)	Na	Auto / Manual	2 velocidades pré-selecionadas																																																																																																
(Canal de referência 1)																																																																																																			
(Tipo de comando do motor)																																																																																																			
(Início de reverso)																																																																																																			
(Tipo A11)																																																																																																			
(Pausa 4-20 mA)																																																																																																			
(Velocidade pré-selecionada 2)			+																																																																																																
(Velocidade pré-selecionada 3)			+																																																																																																
(Velocidade pré-selecionada 4)			+																																																																																																
(Escala do parâmetro do motor)																																																																																																			
(Injeção CC automática)																																																																																																			



Para alterar a atribuição deste parâmetro pressione "ENT" durante 2 s.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Painel de ajustes	Configuração de fábrica
■ 2 *	Menu Entrada e Saída: Tipo de controle Controle a 2 fios (consultar página 50). O estado aberto ou fechado da entrada controla a partida ou parada. Exemplo de fio de "Source":  <p>L11: avanço L12: reverso</p> Controle a 3-fios (consultar página 50). Pular de "avanço" ou "reverso" é suficiente para comandar a partida, um pulso de "stop" é suficiente para comandar a parada. Exemplo de fio de "Source":  <p>L11: parada L12: avanço E1: reverso</p>		20

▲ PERIGO

FUNÇÔNAMENTO INESPERADO DO PRODUTO

As seguintes funções serão redefinidas ao configurarões de fábrica: Controle tipo a 2-fios página 50 bem como todas as funções que utilizam entradas lógicas.

A macroconfiguração selecionada também a rearmará se for customizada (perda das personalizações). Verifique se esta alteração é compatível com o diagrama de fio do utilizado.

A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.




Para alterar a atribuição deste parâmetro pressione "ENT" durante 2 s.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Diagramas de controle a 2 fios (consultar a página 20)

Inversor energizado e pronto


2 Fios com detecção de transistão



2 Fios sem detecção de transistão



2 Fios sem detecção de transistão




(1) Reverso não é atribuído de fábrica. Consulte Serviço reverso página 84.

Avanço e reverso executados ao mesmo tempo fornecem partida no sentido de avanço.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Diagrama de controle a 3 fios (consultar a página 20)



Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu Entrada/Saída (continuação) Comando do tipo a 2 fios	fm	
	<p>▲ PERIGO</p> <p>FUNCIONAMENTO INESPERADO DO PRODUTO</p> <p>Verifique se a modificação do comando tipo a 2 fios é compatível com o diagrama de flutuante utilizado.</p> <p>A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.</p> <p>Padrono de comando tipo a 2 fios pode ser acessado somente se Tipo de comando estiver em página 47.</p> <p>Nível: Estado 0 ou 1 é considerado para partida e parada.</p> <p>Transição: é necessário que ocorra uma mudança de estado (transição ou limite) para iniciar a operação para evitar uma partida imprevisível após uma interrupção na alimentação.</p> <p>Prioridade FW: Estado 0 ou 1 é considerado para partida ou parada, mas a entrada "avanço" tem prioridade em relação à entrada "inverso".</p> <p>Tipos de entradas lógicas</p> <p>Positiva: as entradas estão ativas (estado 1) em tensões iguais ou maiores do que 11 V (por exemplo, boma +24 V). Estado inativo (estado 0) quando o inversor está desconectado ou em tensões menores do que 5 V.</p> <p>Negativa: as entradas estão ativas (estado 1) em tensões menores do que 10 V (por exemplo, boma COM). Estado inativo (estado 0) em tensões iguais ou maiores do que 10 V ou quando o inversor está desconectado.</p> <p>Consulte os diagramas de conexão de comando, página 24.</p>	POS	


Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de Entrada/Saída (continuação)			
Menu de configuração AI1			
	Tipo AI1	SU	
	Esta função faz interface de um sinal de entrada analógica para um valor interno do inversor. Tensão: 0-5 Vcc Tensão: 0-10 Vcc Corrente: 0-20 mA. Faixa determinada pelas configurações abaixo do Parâmetro de escalonamento de corrente AI1 de 0% e Parâmetro de escalonamento da corrente AI1 de 100% , consultar página 51.		
	Parâmetro de escalonamento de corrente AI1 de 0%	0 a 20 mA.	4 mA
	Visualizado somente se Tipo AI1 for ajustado para		
	Parâmetro de escalonamento de corrente AI1 de 100%	0 a 20 mA.	20 mA
	Visualizado somente se Tipo AI1 for ajustado para		
Menu Entrada/Saída (continuação)			
	Atribuições R1	FU	
	Não atribuída Inversor sem tensão Inversor em operação Nível de frequência atingido Velocidade máxima atingida Nível de corrente atingido Referência de frequência atingida Estado térmico do motor atingido Alarme de sobrecarga Alarme de sobrecarga AI1 AI_4-29 - Visualizado somente se	ler ajustado para	(consultar acima)

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Parâmetro	Regulação de fábrica
	Menu de Entrada/Saída (continuar)		
	Menu de configuração LO1 (LO1-)		
	Atribuição LO1	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Permite adaptar a saída lógica às necessidades da aplicação Mesmos valores do que ... Consulte página anterior.		
	Status LO1 (nível ativo de saída)	<input checked="" type="checkbox"/>	POS
	Positivo: nível alto de ativação Negativo: nível baixo de ativação		
	Menu de Entrada/Saída (continuar)		
	Retardo de tempo de Sobrecarga de Aplicação	0 a 100 s	0 s
	Esta função pode ser utilizada para parar o motor no caso de uma sobrecarga de aplicação. Não é uma sobrecarga térmica do motor ou inversor. Se o corrente do motor exceder o Limite de Sobrecarga da Aplicação ... um Retardo de tempo de Sobrecarga de Aplicação ... é ativado. No momento em que esse retardo de tempo ... começa a ser contado, se a corrente ainda estiver maior do que o limite de sobrecarga ... >10%, o inversor para de funcionar e o display mostra Sobrecarga de Processo.		
	Detectão de sobrecarga está ativa quanto o sistema está em regime permanente (atingiu a referência de velocidade). O valor 0 desabilita a detecção de sobrecarga de aplicação.		
	Corrente do motor	Parada do Inversor após	
(1)	Límite de Sobrecarga de Aplicação	70 a 100% de nCr	90% de nCr
(1)	Visualizado somente se Retardo de tempo de sobrecarga de aplicação ... acima não está em ... Este parâmetro é utilizado para detectar "sobrecarga de aplicação". ... pode ser ajustado entre 70 e 100% da corrente nominal do inversor. Não é uma sobrecarga térmica do motor ou inversor.		

Parâmetro pode ser modificado durante funcionamento ou parado.

Código	Nome/Descrição	Parâmetro	Regulação de fábrica
Menu de Entrada/Saída (continua)			
	Retardo de tempo de subcarga de aplicação	0 a 100 s	0 s
	Corrente do motor	Parada do inversor um	
	+10% (referencial)	linha detectada	
			
	Detectção de subcarga está ativa somente quando o sistema está em regime permanente (Velocidade de referência alcançada).		
	Um valor 0 desabilita a detecção de subcarga de aplicação.		
(1)	Límite de subcarga de aplicação	20 a 100% de nCr	60%
	Visualizado somente se Retardo de tempo de subcarga de aplicação (1) for ajustado para 0. Este parâmetro é utilizado para detectar uma condição de subcarga de aplicação no motor. Límite de subcarga de aplicação (1) pode ser ajustado entre 20 e 100% da corrente nominal do inversor.		
(1)	Nível de frequência do motor	0 a 400 Hz	50 ou 60 Hz De acordo com o calibre do inversor
	Visualizado somente se Atribuições R1 (página 51) ou uma Atribuição L0 (página 52) for ajustada em		
(1)	Nível de corrente de motor	0 a 1.5 In (1)	InV
	Visualizado somente se Atribuições R1 (página 51) ou uma Atribuição L0 (página 52) for ajustada em		
(1)	Nível do estado térmico do motor	0 a 118% de In	100%
	Visualizado somente se Atribuições R1 (página 51) for ajustada em Límite de disparo do alarme térmico do motor (saída lógica ou rele)		

(1)In = corrente nominal do inversor

 Parâmetro pode ser modificado durante funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)


Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de Entrada/Saída (continua) Menu de configuração AO1		
	Atribuição AO1 Este parâmetro é utilizado para ajustar o valor de uma saída analógica. Não atribuida Corrente do motor Frequência da saída Saída em tempo Referência PID - Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID estiver ajustada em: pagina 20 não Retorno PID - Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID estiver ajustada em: pagina 20 não estiver Erm PID - Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID estiver ajustada em: Potência da saída Estado binário do motor Estado térmico do inversor	nO	
	Tipo AO1 Este parâmetro fornece a interface entre o valor interno do inversor e um sinal de saída analógica. Tensão: 0-10 Vcc Corrente: 0-20 mA Corrente: 4-20 mA	0A	

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação da tábua
	Menu de controle do motor		
	Frequência standard do motor Consultar página 46	50 Hz	
	Potência nominal do motor Consultar a página 45.	NCV-5 a NCV+2	De acordo com o calibre do inversor
	Cos phi nominal do motor Visualizada somente se Escolha de parâmetro do motor → página 58 for ajustada em Se Cos phi nominal do motor → estiver disponível Potência nominal do motor → desaparece. Fator de potência da placa do motor (qf). Nota: Não confundir com "Fator de Serviço" do motor. Ajustando → em um nível próximo de 1 pode resultar em funcionamento insatisfatório do motor. Se o fator de potência do motor não estiver indicado na placa, deixar este parâmetro ajustado no valor de fábrica (aproximadamente 0.80).	0,5 a 1	De acordo com o calibre do inversor
	Tensão nominal do motor Tensão nominal do motor fornecida na placa. Se a tensão da rede for menor do que a tensão nominal do motor, a Tensão nominal do motor → deve ser ajustada ao valor da tensão da rede aplicada às bombas do inversor.	100 a 480 V	230 V
	Corrente nominal do motor Corrente nominal do motor fornecida na placa. Corrente nominal do motor → modifica Corrente térmica do motor → página 10	0,25 In a 1,5 In (1)	De acordo com o calibre do inversor
	Frequência nominal do motor Frequência nominal do motor fornecida na placa. O ajuste de fábrica é 50 Hz, ou pré-selecionado em 60 Hz se Frequência standard do motor → página 43 estiver em 60 Hz.	10 a 400 Hz	60 Hz
	Velocidade nominal do motor Velocidade nominal do motor fornecida na placa.	0 a 24000 rpm	De acordo com o calibre do inversor
	Frequência máxima Frequência máxima → fornece a velocidade limite para Velocidade máxima → página 25. O ajuste de fábrica é 60 Hz, ou pré-selecionado em 72 Hz se Frequência standard do motor → página 43 for ajustado para 60 Hz.	10 a 400 Hz	60 Hz
	Tipo de controle do motor Permite a seleção do tipo de comando de motor adequado para a aplicação e o desempenho exigidos. Performance: SVCU; Controle volontal sem realimentação com circuito de velocidade interno baseado em círculo de retorno de tensão. Para aplicações que exigem desempenho elevado durante a partida ou funcionamento. Standard: 2 pontos UF (Volta/kHz) sem circuito de velocidade interno. Para aplicações simples que não necessitam de alto desempenho. Perfil de comando de motor simples, mantendo uma curva constante de Tensão/Freqüência, com possível ajuste da base da curva. Este perfil geralmente é utilizado para motores ligados em paralelo. Alguns aplicativos específicos com motores ligados em paralelo e níveis altos de desempenho podem exigir. Bombas: LWF dedicado a aplicações de torque variável de bombas e ventiladores que não necessitam de torque elevado na partida.	Std	


(1) In = corrente nominal do inversor

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Range de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de controle do motor (continuação)			
(C)	Compensação RI (Perfil U/F)	0% a 200%	100%
	Utilizado para obterizar o conjugado em velocidade muito baixa ou para adaptação a casos especiais (por exemplo, para motores ligados em paralelo, diminuir Compensação RI (Perfil U/F)). Se o conjugado em baixa velocidade for insuficiente, aumentar Compensação RI (Perfil U/F). Um valor muito alto pode bloquear o motor ou provocar uma alteração para modo de limitação de corrente.		
(C)	Compensação de escorregamento	0 a 150%	100%
	Visualizado somente se Tipo de controle do motor página 53 não for ajustado. Utilizado para ajustar a compensação de escorregimento em torno do valor estabelecido pelo escorregamento nominal do motor, ou para adaptar a casos especiais (exemplo, para motores ligados em paralelo, diminuir Compensação de escorregamento). Se o valor de compensação de escorregimento ajustado for menor do que o valor real, o motor não funcionará em velocidade nominal em regime permanente, mas em uma velocidade menor do que a referência. Se o valor de compensação de escorregimento ajustado for maior do que o valor real, a velocidade do motor será instável.		
(C)	Estabilidade da malha de frequência	0 a 100%	20%
	O parâmetro pode ser utilizado para reduzir ultrapassagens e oscilações no final da aceleração. Depois de um período de aceleração e desaceleração, atinge o retorno a um regime permanente à dinâmica da máquina. Um valor muito alto causa um tempo de resposta prolongado. Um valor muito baixo causa um excesso de velocidade ou mesmo instabilidade.		
			
	Visualizado somente se Tipo de controle do motor página 53 for ajustado para		
(C)	Ganho da malha de frequência	0 a 100%	20%
	O parâmetro ajuda a inclinação da rampa de aceleração de acordo com a massa da máquina que está sendo acelerada. Um valor muito alto causa ultrapassagem ou mesmo instabilidade. Um valor muito baixo causa um tempo de resposta muito longo.		
			
	Visualizado somente se Tipo de controle do motor página 53 estiver em		



Parâmetro que pode ser alterado em funcionamento ou quando parado.

Código	Nome/Descrição	Range de ajustes	Iteração de fábrica
	Menu de controle do motor (continuação)		
(0)	Perfil de fluxo Define o conteúdo de magnetização em frequência zero, como uma % da corrente nominal de magnetização. Ajuste do perfil PUMP.	0 a 100%	20%
			
	Visualizada somente se Tipo de controle do motor = pagina 55 seletor um		
(0)	Frequência de chaveamento Ajuste da frequência de chaveamento. Em caso de sobreaquecimento o inversor diminuirá automaticamente a frequência de chaveamento. E restaurada a seu valor original quando a temperatura retorna ao normal.	2 a 16 kHz	4 kHz
	CUIDADO RISCO DE DANOS AO INVERSOR. Nos códigos ATVi2...M2, se os fuses salvarrem descomissionado, a frequência de chaveamento do inversor não deve exceder 4 kHz. A não observância destas instruções pode causar danos ao equipamento.		
	Tipo de frequência de chaveamento A frequência de chaveamento do motor será sempre modificada (reduzida) se a temperatura interna do inversor estiver muito alta. HF1: Optimização do aquecimento. Permite ao sistema adaptar a frequência de chaveamento de acordo com a frequência do motor. HF2: Optimização do ruído do motor (para frequências de chaveamento altas). Permite que o sistema mantenha uma frequência de chaveamento escotilha constante (SF) qualquer que seja a frequência do motor (fFr). Em caso de sobreaquecimento, o inversor diminuirá automaticamente a frequência de chaveamento. A frequência retorna a seu valor original quando a temperatura retorna ao normal.	HF1	
	Redução do ruído do motor Ruído auditível. Dependendo do ambiente, pode ser possível ajustar o ruído do motor. Modulação randômica da frequência randômica evita ruídos de ressonância possíveis que podem se manifestar em frequência fixa. Não atribuída Atribuída	nO	



Parâmetro que pode ser alterado em funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Unidade de medida	Regulação de fábrica
	Menu de controle do motor (continuação)		
	Autorregulagem	nO	

▲ ▲ PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELETTRICO OU ARCO VOLTAICO

- Durante autorregulagem, o motor funciona em corrente nominal.
- Não fazer manutenção no motor durante autorregulagem.

A não observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.

▲ AVISO

PERDA DO COMANDO

Os seguintes parâmetros descritos na página 55, devem ser configurados corretamente antes de iniciar autorregulagem:

Se um ou mais desses parâmetros for modificado depois que for realizada a autorregulagem, retornará a 0 e o procedimento deverá ser repetido.

A não observância destas instruções pode causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Não: Quando parâmetros de fábrica para motores standard
Sai: Inicia a autorregulagem
Done: Autorregulagem realizada

Atenção:

- Autorregulagem deve ser realizada com o motor conectado e frio.
- Parâmetro Polarity Nominal do Motor – página 55 e Corrente nominal do motor – página 55 devem ser considerados.
- Autorregulagem é realizada somente se o comando de parada não for ativado. Se uma função de parada por inrush ou parada rápida for atribuída a uma entrada lógica, esta entrada deve ser ajustada em 0 (ativa em 0).
- Autorregulagem tem prioridade sobre qualquer comando de partida ou pré-magnetização, que tem efeito após a sequência de autorregulagem.
- Autorregulagem pode durar 1 ou 2 segundos. Não interrompa, aguarde o display mudar para "m1".

Note: Durante a autorregulagem o motor funciona em corrente nominal.

	Escolha de parâmetro do motor	nPr
--	--------------------------------------	-----

Este parâmetro permite escolher qual parâmetro do motor devem ser configurado. (ou).


Pol. Nomin. do Motor – página 55

Cos phi nominal do motor – página 55

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Menu de comando

Diagrama do canal de comando



Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Parâmetro de ajuste	Requisitos de hardware
	Menu de comando		
	Canal de Referência 1	Alt.	
	Terminal (entrada analógica) Terminal remoto Modbus Display integrado com Jog dial Este parâmetro já está incluído na seção "my menu", página 44.		
(*)	Valor externo de referência	-400 Hz a 400 Hz	
	Este parâmetro já está incluído na seção "my menu", página 44.		
(*)	Entrada analógica virtual	0% a 100%	
	Este parâmetro já está incluído na seção "my menu", página 44.		
	Inibição sentido reverso	nD	
	Iniciação do movimento no sentido reverso. Não se aplica às solicitações de sentido enviadas por entradas digitais. - Solicitações de sentido reverso enviadas por entradas digitais são consideradas. - Solicitações de sentido reverso enviadas pelo terminal não são consideradas. - Solicitações de sentido reverso enviadas pela rede não são consideradas. - Qualquer referência de velocidade reversa originada no P/D, etc., é interpretada como referência zero (0 Hz). Não Sim		
(*) 2 s	Prioridade da tecla de parada	YES	
	Este parâmetro pode habilitar ou desabilitar o botão de parada localizado no inversor e terminal remoto. Desabilitar o botão de parada torna-se ótimo se o canal de comando ativo é diferente daquele do teclado do inversor ou do terminal remoto.		
	AVISO		
	PERDA DE COMANDO		
	Não se permite "não" ser que existam métodos de parada.		
	A não observância destas instruções pode causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.		
	Não: Stop inativo Sim: Stop ativo Caso esta função seja ajustada em "não" recomenda-se utilizar as teclas "run" e "stop" da tampa da porta da frente ou da tampa do terminal remoto opcional.		
	Configuração de canal	SM	
	Configuração de canal <input checked="" type="checkbox"/> permite a seleção de: - Modo não separado, (comando e referência provêm do mesmo canal) - Modo separado (comando e referência provêm de canais diferentes)		
	Modo não separado Modo separado		

 2 s Para alterar a configuração deste parâmetro pressione a tecla "ENT" durante 2 s.

 Parâmetro que pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de comando (comunicação)		
	Canal de Comando 1	<input type="text"/>	
	Este parâmetro permite a seleção do canal de comando: Terminal (entradas digitais) Lozen Terminal remoto Modbus Este parâmetro está disponível se a Configuração de canal		página 50 é regulada para Separado.
	Atribuição modo local	<input type="text"/>	
	Função ativa: L1h a L4h. Modo local está ativo quando a entrada está no estado 1.		
	Referência Modo Local	<input type="text"/>	
	Visualizada somente se Atribuição modo local		não está regulada em
	Não atribuída Terminal (entrada analógica) Terminal remoto Display integrado com Jog dial		

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Parâmetro	Regulação de fábrica
	Menu de função		
	Menu de rampa		
(1)	Aceleração	0,0 a 999,9 s	3,0 s
	Tempo de aceleração entre 0 Hz e a Frequência nominal do motor. Certifique-se de que este valor seja compatível com a inércia da carga.		página 53
(2)	Desaceleração	0,0 a 999,9 s	3,0 s
	Tempo de desaceleração desde a Frequência nominal do motor. Certifique-se de que este valor seja compatível com a inércia de carga a ser parada.		página 55 até 0 Hz
(3)	Atribuição de formato de rampa		Lin
	Liner Rampa em S. Rampa em U		
	Formato S:		O coeficiente de arredondamento é fixo. T1 = 0,6 tempo de rampa (linear) T2 = 0,4 tempo de rampa (arredondado) T3 = 1,4 do tempo de rampa
	Formato U:		O coeficiente de arredondamento é fixo. T1 = 0,5 tempo de rampa (linear) T2 = tempo de rampa (arredondado) T3 = 1,5 do tempo de rampa
	Comutação de rampa		nO
	Não atribuído. L1H: U1 alta alta. L2H: U2 alta alta. L3H: U3 alta alta. L4H: U4 alta alta. L1L: U1 alta baixa. L2L: U2 alta baixa. L3L: U3 alta baixa. L4L: U4 alta baixa. Consultar informações de atribuição Li a página 46.		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de função (continuação)		
	Menu de rampa (continuação)		
(1)	Aceleração 2	0,0 a 999,9 s	5,0 s
	Acessível somente se Comutação de rampa página 52 não estiver regulada em Segundo tempo de aceleração em rampa, ajustável de 0,0 a 999,9 s. Este tempo será o tempo ativo somente se utilizar PID para a partida e fases despertador, consultar Tabelas de despertador de PID página 73.		
(2)	Desaceleração 2	0,0 a 999,9 s	5,0 s
	Visualização somente se Comutação de rampa página 52 não estiver em Segundo tempo de desaceleração em rampa ajustável de 0,0 a 999,9 s.		
	Atribuição de Adaptação da rampa de desaceleração	YES	
	Função ativa. O inversor irá desacelerar baseado na aplicação normal de desaceleração. Esta função é compatível com frenagem dinâmica opcional se for utilizada (resistência de frenagem). Esta função aumenta o tempo de desaceleração automaticamente ao parar ou reduzir a velocidade de cargas de massa elevada, para auxiliar a prevenir deslizamentos no fornecimento CC ou sobreengrenagem. Frenagem da motor: Este modo permite ao inversor parar a parada mais rápida possível sem utilizar a resistência de frenagem dinâmica. Utiliza as perdas do motor para obter energia da regeneração. Esta função pode ser incompatível com o posicionamento. Esta função não deve ser utilizada se uma resistência e um módulo de frenagem opcional estiverem sendo utilizados.		
	Atenção: Se estiver utilizando uma resistência de frenagem ajuste em		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de função (continuação)		
	Menu de configuração de parada		
	Tipo de parada	[MP]	
	Modo de parada no desaparecimento do comando de rum e aparecimento do comando de parada Parada em rampa Parada rápida Parada por inércia		
	Atribuição de parada por inércia	nO	
	A parada é ativada se a entrada ou o bit muda para 0. Se a entrada retorna para estado 1 e o comando rum ainda está ativo, o motor pártiu novamente somente se Tipo de controle (página 37) = 0. Contendo de tipo a 2 bits (página 31) = 0 ou 1. Caso contrário deverá ser emitido um novo comando de rum. Não atribuída. L1: L1 Ativa em nível baixo para parada L2: L2 Ativa em nível baixo para parada L3: L3 Ativa em nível baixo para parada L4: L4 Ativa em nível baixo para parada		
	Atribuição de parada rápida	nO	
	Não atribuída. L1: L1 Ativa em nível baixo para parada L2: L2 Ativa em nível baixo para parada L3: L3 Ativa em nível baixo para parada L4: L4 Ativa em nível baixo para parada		
(*)	Divisor de rampa	1 a 10	4
(*)	Visualizado somente se Atribuição de parada rápida (página 51) não estiver em 0 ou se estiver ajustado para Tipo de parada (página 55). A rampa disponível (Desaceleração (página 44) ou Desaceleração 2 (página 53)) é então dividida por este coeficiente quando forem emitidas solicitações de parada. O valor 10 corresponde a um tempo mínimo de rampa.		

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de função (continuação)		
	Sentido reverso	nO	
	L1 a L4: escolha da entrada atribuída ao comando reverso. Função inativa. L1n: L1 ativa em nível alto L2n: L2 ativa em nível alto L3n: L3 ativa em nível alto L4n: L4 ativa em nível alto		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de função (continuação)		
	Menu de injeção de CC automática		
(1)	Injeção de CC automática	YES	
	Funçãoativa, corrente CC não é injetada.		
	Tempo de injeção de CC limitado		
	Injeção contínua de CC		
(2)	Corrente de injeção de CC automática	0 a 120% de nDr	70%
	Visualizado somente se Injeção de CC automática	não estiver em	
	Nível de injeção da corrente durante partida e injeção contínua.		
(3)	Tempo de injeção de CC automática	0,1 a 30 s	0,5 s
	Visualizado somente se Injeção de CC automática	não estiver em	
	Tempo de injeção durante partida		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Código	Nome/Descrição	Painel de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de função (continuação)			
Atribuição de passo a passo (Jog) <p>Este parâmetro fornece comando passo a passo do funcionamento do motor, utilizando uma entrada lógica associada com saída lógica de controle de 2 a 3 bits. A frequência de passo a passo (Jog) é fixa em 5 Hz. Ramps de aceleração e desaceleração de 0,1 s são consideradas na função passo a passo (Jog).</p> <p>Funçãoativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> L1x: L1 ativa em nível alto L2x: L2 ativa em nível alto L3x: L3 ativa em nível alto L4x: L4 ativa em nível alto <p>Comando a 2 bits:</p> <p>Comando a 3 bits:</p>			

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Velocidades pré-selecionadas

2, 4, ou 8 velocidades podem ser pré-selecionadas, necessitando respectivamente de 1, 2 ou 3 entradas lógicas.

Tabela de combinação para entrada de velocidades pré-selecionadas

3 velocidades LI (PS8)	4 velocidades LI (PS4)	2 velocidades LI (PS2)	Referência de velocidade
0	0	0	Referência
0	0	1	SP2
0	1	0	SP3
0	1	1	SP4
1	0	0	SP5
1	0	1	SP6
1	1	0	SP7
1	1	1	SP8

Modo de configuração - Menu completo (FULL)


Código	Nome/Descrição	Falsa de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de funções (continuação)			
Menu de velocidades pré-selecionadas			
	2 Velocidades pré-selecionadas	nO	
	Função inativa L1n: L1 ativa em nível alto L2n: L2 ativa em nível alto L3n: L3 ativa em nível alto L4n: L4 ativa em nível alto		
	4 Velocidades pré-selecionadas	nO	
	Como		
	8 Velocidades pré-selecionadas	nO	
	Como		
(1)	Velocidades pré-selecionadas 2	0 a 400 Hz	10 Hz
	Visualizada somente se 2 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em		
(1)	Velocidades pré-selecionadas 3	0 a 400 Hz	15 Hz
	Visualizada somente se 4 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em		
(1)	Velocidades pré-selecionadas 4	0 a 400 Hz	20 Hz
	Visualizada somente se 2 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em	• 4 Velocidades pré-selecionadas	
(1)	Velocidades pré-selecionadas 5	0 a 400 Hz	25 Hz
	Visualizada somente se 8 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em		
(1)	Velocidades pré-selecionadas 6	0 a 400 Hz	30 Hz
	Visualizada somente se 2 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em	• 8 Velocidades pré-selecionadas	
(1)	Velocidades pré-selecionadas 7	0 a 400 Hz	35 Hz
	Visualizada somente se 4 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em	• 16 Velocidades pré-selecionadas	
(1)	Velocidades pré-selecionadas 8	0 a 400 Hz	40 Hz
	Visualizada somente se 2 Velocidades pré-selecionadas não estiverem ajustadas em	• 4 Velocidades pré-selecionadas • 8 Velocidades pré-selecionadas	
(1)	Frequência Oculta	0 a 400 Hz	0 Hz
	Este parâmetro evita o funcionamento prolongado dentro de uma faixa ajustável, ao redor da frequência regulada. Esta função pode ser utilizada para evitar velocidade crítica que, se for atingida, poderá causar ressonância. O ajuste da função em 0 a torna inativa.		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Diagrama PID



Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de funções (continuação)		
	Menu PID		
	Atribuição de retorno (feedback) PID	<input type="checkbox"/>	
	Não atribuída Terminal Escrita não é possível se FR1 é ajustado para A/I		
(1)	Ganho proporcional PID	0,01 a 100	1
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID não estiver ajustado para		
(2)	Ganho integral PID	0,01 a 100	1
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID não estiver ajustado para		
(3)	Ganho derivativo PID	0,00 a 100,00	0,00
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID não estiver ajustado para		
(4)	Fator de escala de retorno PID	0,1 a 100,0	1,0
	Este parâmetro fornece o relação entre taxa de processo e taxa de retorno. Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID não estiver ajustado para		
	Ativação da referência interna PID	<input type="checkbox"/>	
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID não estiver ajustado para		
	Não Sim		
	2 atribuições pré-selecionadas PID	<input type="checkbox"/>	
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID ajustado para	não estiver	
	No L1h L2h L3h L4h		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de funções (continuação)			
Menu PID (continuação)			
	4 atribuições PID pré-selecionadas	0 a 100%	nO
	Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID No L1h L2h L3h L4h 2 atribuições pré-selecionadas PID página 70 devem ser atribuídas antes de designar 4 atribuições PID pré-selecionadas	página 70 não estiver em	
(1)	2 referências PID pré-selecionadas	0 a 100%	20%
	Acessível somente se Atribuição de retorno (feedback) PID pré-selecionadas PID página 70 não foram ajustadas em	página 70 e 2 atribuições pré-	
(1)	3 referências PID pré-selecionadas	0 a 100%	50%
	Acessível somente se Atribuição de retorno (feedback) PID pré-selecionadas PID página 70 não foram ajustadas em	página 70 e 3 atribuições PID pré-	
(1)	4 referências PID pré-selecionadas	0 a 100%	75%
	Visualizada em Atribuição de setor (feedback) PID e 4 atribuições PID pré-selecionadas página 70 e 2 atribuições pré-selecionadas página 70 não foram ajustadas em	página 70 e 4 atribuições PID pré-	
(1)	Referência PID interna	0 a 100%	0%
	Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID Atribuição de referência interna PID página 70 estiver em ou Canal de Referência 1 página 43 foram ajustada em	página 70 não estiver em ou	
(1)	Referência de rampa PID	0 a 100%	0%
	Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID	página 70 não for ajustada para	
(1)	Referência de valor mínimo PID	0 a 100%	0%
	Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID	página 70 não for ajustada para	
(1)	Referência de valor máximo PID	0 a 100%	100%
	Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID	página 70 não for ajustada para	
	Velocidade prevista PID	0,1 a 400 Hz	nO
	Este parâmetro permite à distorcendo a uma referência de velocidade ajustada.		
	Visualizada somente se Atribuição de retorno (feedback) PID	página 70 não for ajustada para	



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de funções (continuação)		
	Menu PID (continuação)		
(1)	Aceleração 2	0,0 a 999,9 s	5,0 s
	Este parâmetro está ativo enquanto se o sistema está em partida. O segundo tempo em rampa de aceleração, ajustável de 0,1 a 999,9 s. Tempo de aceleração de 0 até à Frequência mínima do motor		página 55.
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID página 70, não foram ajustadas para		página 70 e Velocidade prevista PID
	Inversão do sentido de correção	nO	
	Este parâmetro reverte o valor do erro interno do sistema PID. Não Sim		
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID ajustado para		página 70 não for
	Atribuição manual/auto PID	nO	
	No estado 0 da entrada, PID está ativo. No estado 1 da entrada, perda manual está ativa. Não: L1x: L11 ativa em nível alto L2x: L12 ativa em nível alto L3x: L13 ativa em nível alto L4x: L14 ativa em nível alto		
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID página 70 não foi ajustado para		
	Referência manual PID	nO	
	Este parâmetro permite desativar o PID e dar a partida através de sistema manual standard. Não: Terminal (entada analógica) AI/V1		
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID página 70 não foram ajustadas em		página 70 e Atribuição manual/auto
(1)	Tempo de funcionamento em velocidade mínima	0,1 a 999,9 s	nO
	Na sequência da operação em Velocidade mínima página 75 por um período definido, uma parada de motor é automaticamente solicitada. O reinício do motor ocorre se a referência da frequência for maior do que Velocidade mínima e se um comando de partida ainda estiver presente. Importante: valor 0 corresponde a um período limitado.		
	Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID página 70 não foi ajustado para		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de funções (continuação)			
Menu PID (continuação)			
	Nível de despertador de PID	0 a 100%	0%
<p>Se funções PID e Tempo de funcionamento em velocidade mínima forem ajustados simultaneamente, o regulador PID pode tentar ajustar um valor inferior do que LSP, resultando em operação indesejada comandando de parada, funcionamento em LSP, parada e assim por diante. O parâmetro Nível de despertador de PID é utilizado para ajustar um limite de em PID mínimo para miligamente após uma parada prolongada em LSP.</p> <p>Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID página 20 e Tempo de funcionamento em velocidade mínima página 22 não forem ajustados em</p>			
(*)	Límite mínimo de despertador (wake up)	0 a 100%	0%
<p>Se Inversão do sentido de correção página 76 for ajustado para mD, permite ajustar o limite mínimo de retorno PID para além do qual o regulador PID é reativado (despertador), seguindo-se uma parada por exceder o tempo máximo em velocidade mínima.</p> <p>Se _____ for ajustado para _____, permite ajustar o limite mínimo de retorno PID acima do qual o regulador PID é reativado (despertador), seguindo-se uma parada por exceder o tempo máximo em velocidade mínima.</p> <p>Visualizado somente se Atribuição de retorno (feedback) PID página 20 e Tempo de funcionamento em velocidade mínima página 22 não forem ajustados em</p>			



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de funções (continuação)		
	Menu de limitação de corrente		
	2º comutação de limitação de corrente	0	
	<p>Atribuição Funçãoativa: LTH: U1 ativa em nível alto L2H: U2 ativa em nível alto L3H: U3 ativa em nível alto LAH: U4 ativa em nível alto L1L: U1 ativa em nível baixo L2L: U2 ativa em nível baixo L3L: U3 ativa em nível baixo UL: U4 ativa em nível baixo Se a entrada atribuída for 0, a primeira limitação de corrente está ativa. Se a entrada atribuída for 1, a segunda limitação de corrente está ativa. Consulte as informações sobre atribuição L1 a página 35.</p>		
(1)	Limitação de corrente	0,25 a 1,5 In (1)	1,5 In
	<p>Primeira limitação de corrente</p> <p>CUIDADO</p> <p>RISCO DE DANOS AO MOTOR Verifique se o motor é capaz de suportar esta corrente, particularmente no caso de motores síncronos de imã permanente, que são suscetíveis a desmagnetização.</p> <p>A não observância destas instruções pode causar danos ao equipamento.</p>		
(1)	Limitação de corrente 2	0,25 a 1,5 In (1)	1,5 In
	<p>Segunda limitação de corrente Esta função permite reduzir o limite de corrente do inversor.</p> <p>Visualizada somente se a 2º comutação de limitação de corrente não for ajustada em</p> <p>CUIDADO</p> <p>RISCO DE DANOS AO MOTOR Verifique se o motor é capaz de suportar esta corrente, particularmente no caso de motores síncronos de imã permanente, que são suscetíveis a desmagnetização.</p> <p>A não observância destas instruções pode causar danos ao equipamento.</p>		

(1)In = corrente nominal do inversor.

(1) Primeiro pode ser alterado durante o funcionamento In quando pendurado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de funções (continuação)		
	Menu de limite de velocidade		
(1)	Velocidade mínima	0 Hz a HSP	0 Hz
	Frequência do motor na referência mínima. Este parâmetro já está incluído na seção "my menu", página 34.		
(2)	Tempo de funcionamento em velocidade mínima	0,1 a 999,9 s	=0
	Em seguida a uma operação em Velocidade mínima durante um período definido, uma parada de motor é regulada automaticamente. O motor dá a partida novamente se a referência da frequência for maior do que a Velocidade mínima. e se um comando de partida ainda estiver presente. Importante: =0 corresponde a um período ilimitado.		

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Configuração de velocidade máxima

As entradas lógicas permitem a seleção da velocidade máxima desejada.

Velocidade máxima desejada	Ajuste	Parâmetro de Regulação	Estado
			atribuída

Código	Nome/Descrição	Falta de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de funções (continuação)			
Menu de limite de velocidade			
Velocidade máxima			
(*)	A frequência do motor no referencial móvel pode ser regulada entre Velocidade mínima e Frequência máxima (ver página 55). Se o valor dimensionado estiver definido para "não", diminuir automaticamente para o novo valor de. Este parâmetro já está incluído na seção "My theme", página 55.	LSP a Ifr	50 ou 60 Hz de acordo com BFr, máx. TFr
Atribuição HSP 2			
Não L10: L11 Ativa em nível alto L20: L12 Ativa em nível alto L30: L13 Ativa em nível alto L40: L14 Ativa em nível alto			
Designação HSP 4			
Não L10: L11 Ativa em nível alto L20: L12 Ativa em nível alto L30: L13 Ativa em nível alto L40: L14 Ativa em nível alto			
(*)	Velocidade máxima 2 Visualizada somente se Atribuição HSP 2 não for ajustada em	LSP a Ifr	como HSP
(*)	Velocidade máxima 3 Visualizada somente se Designação HSP 4 não for ajustada em	LSP a Ifr	como HSP
(*)	Velocidade máxima 4 Visualizada somente se Atribuição HSP 2 e Designação HSP 4 não forem ajustadas em	LSP a Ifr	como HSP



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de gestão de falhas		
	Atribuição de rearme de falha	<input type="checkbox"/> nO	
	<p>Rearme de falha manual.</p> <p>Função inativa</p> <p>L1h: L1 não em nível alto</p> <p>L2h: L2 não em nível alto</p> <p>L3h: L3 não em nível alto</p> <p>L4h: L4 não em nível alto</p> <p>O rearne das falhas ocorre quando a entrada atribuída ao bit são alterados para 1, se a causa da falha desaparecer.</p> <p>O botão STOP/RESET no terminal de display gráfico realiza a mesma função.</p> <p>Consulte também Diagnóstico e Resolução de Problemas na página 90.</p>		
	Menu de religamento automático	<input type="checkbox"/> nO	
	Religamento automático	<input type="checkbox"/> nO	
	<p>▲ PERIGO</p> <p>FUNCIONAMENTO ACIDENTAL DO EQUIPAMENTO</p> <p>Verifique se uma paragem automática não colocará em perigo pessoas ou equipamentos.</p> <p>A má observância destas instruções pode causar a morte ou ferimentos graves.</p> <p>Esta função permite definir o comportamento do inversor após uma falha.</p> <p>Se for validada, esta função permite partida automática em seguida a uma falha se esta desapareceu e as outras condições de funcionamento permitem o religamento.</p> <p>Função inativa</p> <p>Religamento automático, após bloqueio em uma falha, se a falha desapareceu e as outras condições de funcionamento permitem o religamento. É executado através de uma série de tentativas automáticas, separadas por períodos crescentes de espera: 1 s, 5 s, 10 s, entre-de 1 minuto nas tentativas seguintes. O relé de falha do inversor permanece ativado se esta função estiver activa. A referência da velocidade e o sentido de funcionamento devem ser mantidos.</p> <p>Utilize comando a 2 bits [Tipo de controlo] página 37 – → Comando do tipo a 2 bits página 50 – →)</p> <p>Se o religamento não ocorrer devido o Tempo de religamento automático máx., o procedimento será abortado e o inversor permanecerá bloqueado até que seja desligado e ligado novamente.</p> <p>As falhas que permitem esta função estão relacionadas à página 92.</p>		
	Tempo de religamento automático máx.	<input type="checkbox"/> 5 min	
	5 min 10 min 30 min 1 hora 2 horas 3 horas Infinito		
	Visualizado somente se Religamento automático → não for ajustado para para limitar o número de religamentos consecutivos em uma falha recorrente. Pode ser utilizado		

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de gestão de falhas (continuação) Religamento com retomada em velocidade Utilizado para permitir religamento se o comando partida for mantido depois destes seguintes eventos: <ul style="list-style-type: none">• Perda de alimentação da rede ou desconexão• Rearme de falta de corrente ou religamento automático• Parada por interrupção. O inversor retorna à velocidade a partir da velocidade estimada do motor no momento do religamento, então prossegue em rampa até a velocidade de referência. Este função requer controlo em nível de 2 fios. Função instalação Função ativa		nO


Proteção térmica do motor

Função:

Proteção térmica por cálculo do I^2t .

- Motores autoventilados:
As curvas de desligamento dependem da frequência do motor.
- Motores motoventilados:
Sempre a curva de desligamento 50 Hz deve ser considerada qualquer que seja a frequência do motor.

Tempo de desligamento em segundos



CUIDADO

RISCO DE DANOS AO MOTOR

A utilização de proteções externas contra sobrecarga é necessária sob as seguintes condições:

- Reenergização do produto, pois não há memória do estado térmico do motor.
- Partida de diversos motores em paralelo.
- Partida de motores com classificação menor do que 0,2 vezes a corrente nominal do inversor.
- Utilizando combinação de motores.

A não observância destas instruções pode causar danos ao equipamento

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de gestão de falhas (continuação)		
	Menu de proteção térmica do motor		
(1)	Corrente térmica do motor	0,2 a 1,5 In (1)	De acordo com o catálogo do inversor
	Corrente utilizada para detecção térmica do motor. Regulagem da ITH à corrente nominal lida na placa de identificação do motor.		
	Tipo de proteção do motor	ACL	
	Autoventilado Motoventilado		
	Gestão de falha de sobrecarga		
	Type de parada no occurrence de uma falha térmica do motor. Falha ignorada Parada por inércia Ajustando Gestão de falha de sobrecarga em Início Sobrecarga de motor página 32	YES	
	CUIDADO		
	RISCO DE DANOS AO MOTOR		
	Se for ajustado para a proteção térmica do motor não será mais fornecida pelo inversor. Providenciar um meio alternativo de proteção térmica para o motor. A não observância destas instruções pode causar danos ao equipamento.		
	Memória do estado térmico do motor		
	Estado térmico do motor não é armazenado ao desligar. Estado térmico do motor é armazenado ao desligar.	nG	
	Menu de gestão de falhas (continuação)		
	Perda de fase do motor	YES	
	Função inativa. Desarme em falha OPI1 (perda de 1 fase) ou OPI2 (perda das 3 fases) com parada em inércia.		
	Perda de fase da rede	De acordo com o catálogo do inversor	
	Não pode ser visualizado se catálogo do inversor é F1 e ajuste da fábrica for. Não pode ser visualizado se catálogo do inversor é ATV12 - F1 e ATV12 - M2. Neste caso não são visualizados os parâmetros de fábrica. Falha ignorada. Para ser utilizado se o inversor for fornecido com alimentação monofásica. Falha com parada por inércia. Se houver perda de uma fase, ocorre o cavaqueamento do inversor para modo de falha Perda de fase da rede. Portanto se houver a perda de 2 ou 3 fases, o inversor continua a funcionar até desligar por falha de subtenção.		

(1)In = corrente nominal do inversor.

 Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de gestão de falhas (continuação)		
	Menu de controle de subtensão		
	Gestão de falha subtensão	0	
	Comportamento do inversor em caso de subtensão: Detetada falha e relé R1 aberto; Detetada falha e relé R1 fechado;		
	Prevenção de subtensão	nO	
	Comportamento no caso de ter sido atingido nível de prevenção de falha de subtensão: Sem ação (inerte); Parada em seguida a uma rampa ajustável. Tempo de desaceleração em rampa em subtensão:		
(*)	Tempo de desaceleração em rampa em subtensão	0,0 a 10,0 s	1,0 s
	Tempo em rampa na Prevenção de subtensão:	=	
	Menu de gestão de falha (continuação)		
	Teste IGBT	nO	
	Sem teste. Os IGBTs são testados no energização e todas as vezes que um comando de partida é enviado. Esses testes causam um pequeno retardo (alguns ms). Em caso de ocorrência de uma falha, o inversor ficará bloqueado. As seguintes falhas podem ser detectadas: - Curto-circuito na saída do inversor (bombe U-V-W; SCF display - IGBT defunto ou «xF», onde x indica o número do IGBT IGBT em curto «xF», onde x indica o número do IGBT.		
	Comportamento de perda 4-20 mA	nO	
	Falha ignorada. Esta configuração é a única possível se Parâmetro de escalonamento do comando AI1 de 0% (ver página 21, nro. 10) for maior do que 3 mA ou se Tipo AI1 = Parada por inércia.		
	Atribuição de inibição de falha	nO	
	Para atribuir inibição de falha, mantenha pressionada a tecla "ENT" durante 2 s. Função inativa: L1%: L1 ativa em nível alto L2%: L2 ativa em nível alto L3%: L3 ativa em nível alto L4%: L4 ativa em nível alto		
	CUIDADO		
	RISCO DE DANOS AO EQUIPAMENTO		
	A inibição de falhas pode resultar na falta da proteção do inversor, isto invalida a garantia. Verifique se as componentes passivas não apresentam risco. A não observância destas instruções pode causar danos ao equipamento.		

 2 s. Para alterar a atribuição deste parâmetro pressione a tecla "ENT" durante 2 s.

 Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Painel de auxílio	Regulação de fábrica
	Menu de gestão de falhas (continuação)		
	Gestão de falha de Modbus	VES	
	Comportamento do inversor no caso de uma falha de comunicação com o Modbus integrado. Falha ignorada Parada por inércia		
	▲ AVISO		
	PERDA DE COMANDO		
	Se Gestão de falhas de Modbus for ajustado para ..., comando de controle será interdito.		
	A não observância destas instruções pode causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.		
	Operação com rede em subtensão	nO	
	Diminui o limite de desligamento da falha USF para funcionar em uma rede com alimentação em 50% da tensão nominal da Inverter. Neste caso, deve ser utilizada uma indutância de Inverte e o desempenho do controlador do inversor não poderá ser garantido. Não Sim		
(1)	Religamento da partida de potência	nO	
	Este rearme irá reiniciar as configurações localizadas na seção: ..., menu ..., página ... Não Display do rearme do tempo de ventilador		

 Para alterar a atribuição deste parâmetro pressione a tecla "ENT" durante 2 s.

 Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
Menu de comunicação			
	Endereço de Modbus	OFF a 247	OFF
	O endereço de Modbus é ajustável de 0 a 247. Quando em 0, a comunicação não está ativa.		
Taxa de transmissão Modbus			
	4.8 kbps	18.2	
	9.6 kbps		
	19.2 kbps		
	38.4 kbps		
Formato Modbus			
	801	8E1	
	8E1		
	8H1		
	8N2		
Intervalo de tempo do Modbus (valores expressos em hexadecimal)			
	Parâmetro 1 do endereço de leitura do scanner	0CB1	
	Endereço da 1ª palavra de entrada.		
	Parâmetro 2 do endereço de leitura do scanner	219C	
	Endereço da 2ª palavra de entrada.		
	Parâmetro 3 do endereço de leitura do scanner	0	
	Endereço da 3ª palavra de entrada.		
	Parâmetro 4 do endereço de leitura do scanner	0	
	Endereço da 4ª palavra de entrada.		
Menu do scanner de saída (valores expressos em hexadecimal)			
	Parâmetro 1 do endereço de escrita do scanner	213B	
	Endereço da 1ª palavra de saída.		
	Parâmetro 2 do endereço de escrita do scanner	219A	
	Endereço da 2ª palavra de saída.		
	Parâmetro 3 do endereço de escrita do scanner	0	
	Endereço da 3ª palavra de saída.		
	Parâmetro 4 do endereço de escrita do scanner	0	
	Endereço da 4ª palavra de saída.		

Modo de configuração - Menu completo (FULL)

Código	Nome/Descrição	Faixa de ajustes	Regulação de fábrica
	Menu de comunicação (continuação)		
	Menu de acesso do scanner de entrada (valores expressos em hexadecimal)		
	Valor 1 do endereço de leitura do scanner	Valor ETA	
	Valor da 1ª palavra de entrada		
	Valor 2 do endereço de leitura do scanner	Valor LFRD	
	Valor da 2ª palavra de entrada		
	Valor 3 do endereço de leitura do scanner	0	
	Valor da 3ª palavra de entrada		
	Valor 4 do endereço de leitura do scanner	0	
	Valor da 4ª palavra de entrada		
	Menu de acesso do scanner de saída (valores sendo expressos em hexadecimal)		
(1)	Valor 1 do endereço de escrita do scanner	Valor CMD	
(1)	Valor da 1ª palavra de saída		
(1)	Valor 2 do endereço de escrita do scanner	Valor LFRD	
(1)	Valor da 2ª palavra de saída		
(1)	Valor 3 do endereço de escrita do scanner	0	
(1)	Valor da 3ª palavra de saída		
(1)	Valor 4 do endereço de escrita do scanner	0	
(1)	Valor da 4ª palavra de saída		



Parâmetro pode ser alterado durante o funcionamento ou quando parado.

Manutenção

Assistência

- O Alver 12 não requer qualquer tipo de manutenção preventiva. Todavia, realizar as seguintes verificações com regularidade:
- A condição de aperto das conexões.
 - Certifique-se de que a temperatura ao redor da unidade permaneça em um nível aceitável e que a ventilação seja efetiva. Tempo médio de vida útil do ventilador: 10 anos.
 - Remova o po do inversor.
 - Certifique-se do funcionamento adequado do ventilador.
 - Danos às temperas.

Assistência à manutenção, visualização de falha

Se surgir um problema durante configuração ou funcionamento, certifique-se de que as recomendações relativas ao ambiente, montagem e conexões tenham sido observadas.

A primeira falha detectada é armazenada e mostrada, piscando na tela: ocorre o bloqueio do inversor e os contactos do relé de status R1 se abrem.

Removendo a falha detectada

Desligue a alimentação do inversor na ocorrência de uma falha que não permita resolução.

Aguarde até o display estar completamente desativado.

Encontre causa da falha detectada e faça a correção.

Encerre novamente o inversor.

Se a causa da falha foi corrigida, a falha anteriormente detectada não deverá mais se manifestar.

No caso de uma falha detectada que não permita o religamento:

- Remova/corte a alimentação ao inversor.
- AGUARDE 15 MINUTOS para permitir que os capacitores do bamento CC sejam descarregados. Então siga as instruções do "Procedimento de Medição de Tensão em Bramento", página 13 para verificar se a tensão CC é menor do que 42 V. Os LEDs do inversor não indicam a ausência de tensão no bamento CC.
- Encontre e corja a falha detectada.
- Reenergize o inversor para confirmar se a falha foi removida.

Algumas falhas detectadas podem ser programadas para religamento depois que a causa da falha for removida.

Certas falhas também são removíveis por desenergização e da energização do inversor ou por meio de uma entrada lógica ou bit de controle.

Menu do Display

Utilize o menu do display para mostrar o status do inversor e seus valores de corrente como forma de auxiliar a encontrar as causas das falhas detectadas.

Pecas sobressalentes e consertos

Consulte o catálogo para obter informações sobre substituição de peças.

Procedimento após um longo tempo de armazenagem

AVISO

RISCO DE EXPLOSÃO AO ENERGIZAR

Os capacitores após longo tempo de armazenagem podem apresentar problemas. Segundo-se um tempo de armazenagem de 2 e 3 anos:

- Utilize uma fonte de alimentação variável de CA conectada entre L1, L2 e LD.
- Aumente a tensão da alimentação CA para tal:
 - 25% da tensão nominal durante 30 min
 - 50% da tensão nominal durante 30 min
 - 75% da tensão nominal durante 30 min
 - 100% da tensão nominal durante 30 min

A não observância destas instruções pode causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Migração ATV11 - ATV12

O ATV12 é compatível com ATV11 (última versão). Todavia podem existir algumas diferenças entre os inversores. Ambos os modelos (ATV11 e ATV12) estão disponíveis em versões com dissipador de calor ou placa de apoio.

Atenção: Dimensões do ATV11 são fornecidas sem o potenciômetro, acrescentar 7 mm na profundidade para nisso a nova dimensão.

Dimensões

Atenção: essas dimensões referem-se a fusos de fixação.

Potência nominal kW	Potência nominal CV	Produto ATV	Inversor	L (largura)		A (altura)		P (profundidade)	
				mm	pol.	mm	pol.	mm	pol.
0,18	0,25	12	018F1	60	2,38	131	5,18	102	4,01
0,18	0,25	11	018F1A	60	2,38	131	5,18	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,18	0,25	12	018M2	60	2,38	131	5,18	102	4,01
0,18	0,25	11	018M2A	60	2,38	131	5,18	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,18	0,25	12	018M5	60	2,38	131	5,18	102	4,01
0,18	0,25	11	018M5A	60	2,38	131	5,18	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,37	0,5	12	037F5	60	2,38	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	037F5A	60	2,38	121	5,18	125 (+5)	4,32 (+0,27)
0,37	0,5	12	037M2	60	2,38	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	037M2A	60	2,38	121	5,18	125 (+5)	4,32 (+0,27)
0,37	0,5	12	037M5	60	2,38	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	037M5A	60	2,38	121	5,18	125 (+5)	4,32 (+0,27)
0,55	0,75	12	055M2	60	2,38	120	4,72	121	5,18
0,75	1	12	075M2	60	2,38	120	4,72	121	5,18
0,75	1	11	075M2A	60	2,38	121	5,18	126 (+7)	5,15 (+0,27)
0,75	1	12	075M5	60	2,38	120	4,72	121	5,18
0,75	1	11	075M5A	60	2,38	121	5,18	126 (+7)	5,15 (+0,27)
1,18	1	12	070F1	93	3,68	121	4,72	156	6,14
0,75	1	11	070F1A	100	4,17	121	5,18	136 (+7)	5,14 (+0,27)
1,5	2	12	115M2	93	3,68	120	4,72	156	6,14
1,5	2	11	115M2A	108	4,17	121	5,18	136 (+7)	5,14 (+0,27)
2,2	3	12	122M2	93	3,68	120	4,72	156	6,14
2,2	3	11	122M2A	108	4,17	121	5,18	136 (+7)	5,14 (+0,27)
1,5	2	12	110M3	93	3,68	120	4,72	121	5,18
1,5	2	11	120M3A	108	4,17	121	5,18	136 (+7)	5,14 (+0,27)
2,2	3	12	120M3	93	3,68	120	4,72	121	5,18
2,2	3	11	120M3A	108	4,17	121	5,18	136 (+7)	5,14 (+0,27)
3	4	12	130M3	128	4,88	158	6,28	143	5,55
3	4	11	-	-	-	-	-	-	-
4	5,5	12	140M3	128	4,88	158	6,28	141	5,55
4	5,5	11	-	-	-	-	-	-	-

Bornes

Potência

- Antes de prender a fiação nos bornes de potência, conecte o borne de terra dos parafusos de aterramento, localizados abaixo dos bornes de motor, ao terra da proteção (consultar indicador B (página 10)).
- As conexões de potência estão disponíveis sem remover a tampa de proteção. Todavia, se for necessário, é possível remover a tampa utilizando uma ferramenta adequada (necessidade de proteção IP20). A tampa deve ser removida no caso de terminais tipo crimp (tampa de 14 N para terminos 1 e 30 N para terminos 2 e 3).
- Preste atenção ao borne de aterramento da entrada localizado a direita do conector (no ATV11 estava à esquerda). A conexão de terra está claramente indicada na tampa dos bornes de potência da entrada e o parafuso é verde.

Controle

AVISO

PRÁTICAS DE FIAÇÃO DE CONTROLE INADEQUADAS:

- A alimentação interna do inversor ATV12 é 24 V an invés de 15 V como do ATV11. Se substituir o inversor ATV11 por ATV12, um adaptador de tensão, referência VW3A0317, deve ser conectado à alimentação de 24 V se esta for utilizada para fornecimento a sistemas externos de automação. Utilizando a alimentação de 24 V o L1 não requer adaptador.
- Se substituir um inversor ATV11 por um ATV12, verifique se todas as conexões da fiação ao ATV12 obedecem às instruções deste manual.

A não observância destas instruções pode causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.


PERIGO

PERIGO DE CHOQUE ELETTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO VOLTAICO

- O painel do inversor deve ser adequadamente isolar antes de energizá-lo.
- Utilize o pomo de conexão à terra fornecido. O borne de terra (parafuso verde) está na posição oposta aquela do ATV11.

A não observância destas instruções pode causar a morte, ferimentos graves ou danos ao equipamento.

Importante: Os bornes de controle estão dispostos e interligados de maneira diferente:



(1) No ATV11, DO é uma saída analógica que pode ser configurada como saída lógica. No ATV12, dependendo de sua configuração, DO pode ser ligado a LD1 ou AD1.

O ATV11 integra uma tensão de alimentação interna de 15V, enquanto que o ATV12 integra uma alimentação interna de 24V.

Configurações

As informações abaixo mostram as diferenças entre o ATV11 e o ATV12 para auxiliar na substituição de um pelo outro. Estas informações são úteis para a gestão da IHM (teclado Ru/N, STOP e potenciômetro) embutida no inversor.

Substituindo um ATV11...A

L0 para L14 e A01 não são atribuídos no ATV12.

No ATV12 o canal de comando ativo está nos bitorres (No ATV11 estava no ledado frontal...A)

Para alterar a IHM embutida, é necessário ajustar Canal de Referência 1 [página 45](#) em

Características das configurações de fábrica do ATV12: consultar [página 29](#)

Migração ATV11 - ATV12

Funções - Comparação com versões ATV11 A

Função	ATV11 Código	Valor	ATV12 Código	Valor	Comentários, Ações
Frequência	-	50	-	50	Sem alteração.
Velocidade máxima	-	50	-	50	Sem alteração.
Lógica de operação L1	-	iPositive	-	POS	Depende da atribuição L1 em cada função (L11 a L14 A ou B). Consultar atribuição de função, página 50.
Filtro CEM integrado	-	Não	-	SIM	"possível desabilitar o filtro usando jumper IT. Consultar página 27."
Atribuição L1	-	Avanço	-	Avanço	Sem alteração.
	-	Reverso	-	-	Altere mS (COnF, FULL, Fun, mS), L12.
	-	2 velocidades pré-selecionadas	-	-	Altere PS2 (COnF, Full, Fun, PS2, P2), L13.
	-	4 velocidades pré-selecionadas	-	-	Altere PS4 (COnF, FULL, Fun, PS4, P4), L14.
Referência de velocidade	-	10	-	10	Sem alteração.
	-	25	-	15	Altere SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	-	50	-	20	Altere SP4 (COnF, FULL, Fun, PS4, SP4), 50.
Atribuição AO	(-)	Frequência do motor	-	-	Altere A01 (COnF, FULL, i-O, A01), OF1.
Atribuição AI	(-)	Rv. velocidade SV	-	Ref. velocidade SV	Sem alteração.
Canal de comando	-	LOC	-	AI1	Altere FR1 (COnF, FULL, OF1, FR1), AIU1.
	(-)	Comando local (RUN / STOP)	-	SIM	Sem alteração.
Bloqueio do parâmetro do motor	-	De acordo com o calibre	-	-	COS pode ser visualizado somente se a setaço do parâmetro do motor "MPC" for ajustada para COS. Altere MPC (COnF, FULL, dC-, MPC), COS. Altere COS (COnF, FULL, dC-, COS), De acordo com o calibre.
Tipo de comando do motor	Não pode ser alterada	SVG	-	STD (L/F)	Altere CTT (COnF, FULL, dC-, CTT), PERF (SVUL).

Inversor não parte. Nenhum código de erro exibido

- Se o display não se iluminar, verifique a alimentação ao inversor (conexões de terra e de fases de rede, consultar página 13).
- Atribuição das funções "parada rápida" e "início" exibem a partir do inversor se as entradas lógicas correspondentes não estiverem energizadas. O ATV12 mostra em parada por inicia e em parada rápida, e mostrará quando estiver pronto. Isto é normal, pois essas funções estão ativas em zero de modo que o inversor será puxado em segurança se houver uma queda de cabo. Atribuição de L deve ser verificada no menu / /).
- Confirme se de que a entrada do comando marcha está ativada de acordo com o modo de comando selecionado (parâmetros Tipo de comando página 47 e Criando da lpm a 2 bits página 50, no menu / /).
- Se o canal de referência ou o comando fornece atribuído a Modbus, ao ser energizado, o inversor mostrará inicia e permanecerá no modo parada até que o bus de comando envie um comando.
- Na configuração de fábrica o botão "RUN" está inativo. Ativar os parâmetros Canal de Referência 1 página 60 e Canal do Comando 1 página 61 para controlar o inversor no local (menu / /). Consulte como realizar o controle local do inversor, página 45.

Códigos de detecção de falhas não rearmáveis automaticamente

A causa da falha deve ser eliminada antes do rearme por desenergização, depois reenergização do inversor.

Falhas e podem também ser rearmadas a distância (parâmetro Atribuição de rearme de falha página 77 no menu / /).

Falhas e podem ser iniciadas e removidas a distância por meio de uma entrada lógica (parâmetro Atribuição do início de falha página 81).

Código	Nome	Causas possíveis	Solução
	Pri-carga	<ul style="list-style-type: none"> Carregando falha de comando de rote ou resistência sobrecarregada. 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue e em seguida ligue o inversor Verifique as conexões Verifique a estabilidade da rede de alimentação Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	Caixa desconexão do inversor	<ul style="list-style-type: none"> A placa de potência é diferente da placa armazenada A placa de potência é incompatível com a placa de comando 	<ul style="list-style-type: none"> Entre em contato com o representante local da Schneider Electric Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	Ligação serial interna	<ul style="list-style-type: none"> Falha de comunicação entre as placas internas 	<ul style="list-style-type: none"> Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	Zona de industrialização inválida	<ul style="list-style-type: none"> Dados internos sem consistência 	<ul style="list-style-type: none"> Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	Falha do circuito de medição de corrente	<ul style="list-style-type: none"> A medição da corrente não está correta devido ao hardware do circuito 	<ul style="list-style-type: none"> Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	Problema do Firmware da aplicação	<ul style="list-style-type: none"> Atualização do Firmware da aplicação utilizando a ferramenta Multi-loader 	<ul style="list-style-type: none"> Faça novamente o flash da Firmware da aplicação do produto
	Falha do sensor interno de temperatura	<ul style="list-style-type: none"> O sensor de temperatura do inversor não está funcionando corretamente O inversor está em curto-circuito ou aberto 	<ul style="list-style-type: none"> Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	CPU Interna	<ul style="list-style-type: none"> Falha do microprocessador interno 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue e em seguida ligue o inversor Entre em contato com o representante local da Schneider Electric

Códigos de detecção de falhas não rearmáveis automaticamente

(continuação)

Código	Nome	Causas possíveis	Solução
	Sobrecorrente	<ul style="list-style-type: none"> • Parâmetros no Menu de comando do motor – página 55 incorretos • Inércia ou carga muito alta • Bloqueo mecânico 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique os parâmetros • Verifique o dimensionamento motor/inversor/carga • Verifique o estado do mecanismo • Conecte indutâncias de limiar do motor • Reduzir a Frequência de chaveamento – página 57 • Verifique as conexões de terra do inversor, cabos do motor e isolamento do motor.
	Curto-circuito do motor		
	Curto-circuito do terra	<ul style="list-style-type: none"> • Curto-circuito ou aterramento na saída do inversor • Falha de terra durante status de funcionamento • Chavamento de motores durante status de funcionamento • Fugas de corrente à terra significativas se diversos motores forem conectados em paralelo 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique os cabos de conexão do inversor ao motor e o isolamento do motor • Acessoriar indutâncias do motor
	Curto-circuito do IGBT	<ul style="list-style-type: none"> • curto-circuito de componente interno de potência detectado ao energizar 	<ul style="list-style-type: none"> • Entre em contato com o representante local da Schneider Electric
	Sobrevelocidade	<ul style="list-style-type: none"> • instabilidade • sobrevelocidade associada à inércia da aplicação 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o motor • Sobre-velocidade é 10% maior do que Frequência máxima – página 55 portanto ajuste este parâmetro • Coloque uma resistência de frenagem • Verifique o dimensionamento inversor/motor/carga • Verifique os parâmetros do circuito de velocidade
	Autoregulação	<ul style="list-style-type: none"> • Motor não está conectado ao inversor • Perda de uma fase do motor • Motor especial • Motor está girando (por ex., sendo acionado pela carga). 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se motor/inversor são compatíveis • Certifique-se de que o motor esteja presente durante autoregulação • Se estiver sendo utilizado um contador de ondas, feche-o durante a autoregulação. • Certifique-se de que o motor esteja completamente parado.

Diagnósticos e Resolução de Problemas

Códigos de detecção de falhas rearmáveis com a função de religamento automático, após a eliminação da causa

O rearme dessas falhas pode ser feito por desenergização e reenergização ou por meio de uma entrada lógica (parâmetro Atribuição de rearme de falha – página 22).

Falhas OVF, CLF, OFP1, OFP2, OSF, SLF1, SUF2, SLF3 e UF podem ser inhibidas e removidas a distância por meio de uma entrada lógica (parâmetro Atribuição de interrupção de falha – página 11).

Código	Nome	Causas possíveis	Solução
	Falta de perda de comando AI	<ul style="list-style-type: none"> Deteção de: <ul style="list-style-type: none"> Entrada analógica AI1 está configurada como comando Parâmetro de escalonamento do comando AI1 de 0% página 11 for maior do que 3 mA Corrente de entrada analógica menor do que 2 mA 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a conexão do borne
	Sobretracionagem	<ul style="list-style-type: none"> Freio muito rápido na carga tracionante 	<ul style="list-style-type: none"> Aumente o tempo de desaceleração Se for necessário instale um módulo com resistência de freio Verifique se a tensão da rede de alimentação está dentro do limite aceitável (20% acima do fornecimento de rede máxima durante a partida)
	Sobreaquecimento do inversor	<ul style="list-style-type: none"> Temperatura do inversor muito alta 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a carga do motor, a ventilação do inversor e a temperatura ambiente. Antes do reagendamento aguarde o resfriamento do inversor. Consulte Condições de montagem: a temperatura, página 12.
	Sobrecarga de processo	<ul style="list-style-type: none"> Sobrecarga de processo 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o processo e os parâmetros do inversor estão em fase
	Sobrecarga do motor	<ul style="list-style-type: none"> Desligamento por corrente excessiva do motor 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a configuração da proteção térmica do motor, verifique a carga do motor
	Perda de 1 fase do motor	<ul style="list-style-type: none"> Perda de uma fase na saída do inversor 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique as conexões do inversor para o motor No caso de utilizar contator posterior, verifique se a conexão está correta, cabo e contator
	Perda de 3 fases do motor	<ul style="list-style-type: none"> Motor não está conectado Potência do motor muito baixa, 6% abaixo da corrente nominal do inversor Contator de saída aberto Instabilidade instantânea no corrente do motor 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique as conexões do inversor para o motor Teste em um motor de potência menor ou sem isoloc em modo de configuração de fábrica, a detecção de perda de fase do motor está ativa Perda de fase do motor – página 22 = ... Para verificar o inversor em ambiente de teste ou de manutenção, sem ter que utilizar um motor com o mesmo calibre do inversor, desative a detecção de perda de fase do motor Perda de fase do motor – Verifique e otimize os seguintes parâmetros: Compensação RI (Perfil UF) – página 55, Tensão nominal do motor – página 55 e Corrente nominal do motor – página 55 e execute Autoregulagem – página 55
	Subtensão da linha	<ul style="list-style-type: none"> Tensão da linha muito alta: <ul style="list-style-type: none"> Somente ao energizar o inversor, a alimentação está 10% acima do nível máximo da tensão aceitável Energizado com tensão de partida, 20% Acima do fornecimento máximo da linha Linha com perfurações 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a tensão da linha

Diagnósticos e Resolução de Problemas

Códigos de detecção de falhas rearmáveis com a função de religamento automático, após a eliminação da causa (continuação)

Código	Nome	Causas possíveis	Solução
	Perda de fase de armada	<ul style="list-style-type: none"> Alimentação incorreta do inversor ou um fusível aberto Falha de uma fase ATV12 trifásico utilizado em alimentação monofásica Carga desbalanceada Este proteção funciona somente com o inversor em carga 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a conexão de potência e os fusíveis. Utilize uma alimentação trifásica. Suprime a falha ajustando a "Perda de fase da rede" página 82 -
	Curto-círculo de carga	<ul style="list-style-type: none"> Curto-círculo na saída do inversor Detectão de curto-círculo na ordem de partida ou ordem de injeção CC se parâmetro Tecla IGBT... página 81 está ajustado para 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique os cabos de conexão entre inversor e motor e o isolamento do motor
	Comunicação Modbus	<ul style="list-style-type: none"> Interrupção da comunicação na rede Modbus 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique as conexões no bus de comunicação. Verifique o parâmetro time-out (Intervalo de tempo de Modbus - página 82). Consulte o manual do usuário Modbus.
	Comunicação SoMove	<ul style="list-style-type: none"> Falha na comunicação com SoMove 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o cabo de conexão do SoMove. Verifique o time-out
	Comunicação iHM	<ul style="list-style-type: none"> Falha de comunicação com o terminal externo 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique a conexão do terminal
	Falha de sobrecarga de processo	<ul style="list-style-type: none"> Sobrecarga de processo Corrente do motor abaixo do parâmetro Limite da sobrecarga da aplicação - página 53 durante período ajustado pelo parâmetro Retardo da limpeza de sobrecarga da aplicação - página 53 para proteger a aplicação. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique se o processo e os parâmetros do inversor estão em fase.
	Sobreaquecimento do IGBT	<ul style="list-style-type: none"> Inversor sobreaquecido Temperatura interna do IGBT está muito alta de acordo com temperatura ambiente e da carga 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique o dimensionamento inversor/motor/carga. Reduzir a Frequência de chaveamento - página 57. Deixe o inversor esfriar antes de reiniciar

Diagnósticos e Resolução de Problemas

Falhas rearmadas automaticamente após eliminação da causa

As falhas USF podem ser interrompidas e removidas a distância através de uma entrada lógica (parâmetro Ativação de interrupção de falha na página 11).

Código	Nome	Causas possíveis	Solução
	Configuração incorreta	<ul style="list-style-type: none">Bloco IHM substituído por um bloco IHM configurado em um inversor com calibre diferenteA configuração atual dos parâmetros do cliente é inconsistente	<ul style="list-style-type: none">Reiniciar as configurações de fábrica ou recuperar a configuração de backup se for viável.Se a falha permanecer após retornar às configurações de fábrica, entrar em contato com representante local da Schneider Electric.
(1)	Configuração inválida	<ul style="list-style-type: none">Configuração inválida. A configuração carregada no inversor via bus na rede de comunicação é inconsistente. Ou o upload da configuração foi interrompido ou não foi realizado até o final.	<ul style="list-style-type: none">Verifique a configuração carregada anteriormente.Carregue uma configuração compatível.
	Download de configuração inválida	<ul style="list-style-type: none">Interrupção da operação de download com Loader ou SoMove	<ul style="list-style-type: none">Verifique a conexão com Loader ou SoMove.Para restaurar o default faça o reinício da operação de download ou restaura as configurações de fábrica.
	Subtração	<ul style="list-style-type: none">Tensão da rede de alimentação muito baixaQueda de tensão transitoria	<ul style="list-style-type: none">Verifique a tensão e os parâmetros Menu de Controle de Subtração na página 11.

(1) Se o CFI estiver presente no menu de falha anterior, significa que a configuração foi interrompida ou não foi completada.

Troca de bloco IHM

Se um bloco IHM for substituído por um bloco IHM configurado em um inversor com calibre diferente, como o bloqueio do inversor ao ser energizado em modo de falha de Configuração incorreta (1). Se a placa foi trocada propositalmente, a falha pode ser removida pressionando duas vezes a tecla ENT, que restaura todas as configurações de fábrica.

Diagnósticos e Resolução de Problemas


Mensagens de erro no terminal remoto

Código	Nome	Descrição
	Ao se inicializar	<ul style="list-style-type: none">Inicialização do microcontrolador.Busca de configuração de comunicação.
(1)	Erro da comunicação	<ul style="list-style-type: none">Erro time-out de 50 ms.Esta mensagem é mostrada após 200 novas tentativas.
(1)	Alarme de tecla	<ul style="list-style-type: none">A tecla foi pressionada consecutivamente durante mais de 10 s.Interruptor de membrana desconectado.Teclado conectado ao mesmo tempo em que uma tecla está sendo pressionada.
(1)	Confirmar nome de tecla	<ul style="list-style-type: none">Esta mensagem aparece quando a tecla STOP é pressionada enquanto há uma tecla de teclado.
(1)	Inversor Incompatível	<ul style="list-style-type: none">Tipo de inversor (mama) não é compatível com tipo de teclado (mama).
(1)	Anormalidade da ROM	<ul style="list-style-type: none">Anormalidade da ROM de teclado detectada pelo cálculo de checksum.
(1)	Anormalidade da RAM	<ul style="list-style-type: none">Anormalidade da RAM de teclado detectada.
(1)	Outro defeito	<ul style="list-style-type: none">Outro defeito.

(1) parando


Notas sobre aplicações

Comando a 2 fios (source)



(a) Partida em Avanço (b) Partida em Reverso 9. Dá a partida.

1. Conecte os bornes de terra aos parafusos de terra localizados abaixo dos bornes de saída.
2. Conecte os bornes de potência.
3. Conecte as entradas lógicas.
4. Ligue o inversor sem dar um comando de partida.
5. Atribua os ajustes de fábrica ao inversor. Ajuste os parâmetros do cliente de fábrica/Chamada de configuração página 63 ajustados em:
6. Ajuste os parâmetros do motor (em modo COnFI) conforme se as configurações de fábrica do inversor não forem adequadas.
7. Realize uma autoregulação.
8. Ajuste o parâmetro Sinal de reverso página 63 em:




Comando a 3 fios (sink)



(a) Partida em Reverso

1. Conecte os bornes de terra aos parafusos de terra localizados abaixo dos bornes de saída.
2. Conecte os bornes de potência.
3. Conecte as entradas lógicas.
4. Ligue o inversor sem dar um comando de partida.
5. Atribua os ajustes de fábrica ao inversor. Ajuste os parâmetros do cliente de fábrica/Chamada de configuração página 63 ajustados em:
6. Ajuste em consulte página 37.
7. Ajuste os parâmetros do motor (em modo) conforme se as configurações de fábrica do inversor não forem adequadas.
8. Realize uma autoregulação.
9. Ajuste o parâmetro Tipos de entradas lógicas página 20 em



10. Dá a partida.


Notas sobre aplicações

Controle de velocidade 0-20 mA (source)



(a) Partida em Avanço


1. Conecte os bornes de terra aos parafusos de terra localizados abaixo dos bornes da saída.
2. Conecte os bornes de polímero.
3. Conecte a entrada lógica L11 e a entrada analógica AI1.
4. Ligue o inversor sem dar comando de partida.
5. Atribua os ajustes de fábrica ao inversor. Ajuste os parâmetros da classe de fábrica/Chamada de configuração na página 55 ajustado para
6. Ajuste os parâmetros do motor (em modo CONFI) somente se as configurações de fábrica do inversor não forem adequadas.
7. Realize uma autoregulação.
8. Ajuste Tipo AI1 na página 51 em 0 e Padrão de escalonamento de corrente AI1 de 0% na página 52 foi ajustado para 20 mA. Verifique se Padrão de escalonamento de corrente AI1 de 100% na página 52 foi ajustado para 20 mA.



9. Dê a partida.


Notas sobre aplicações

4 velocidades pré-selecionadas (source)




- (a): Partida em Avanço
- (b): 2 velocidades pré-selecionadas
- (c): 4 velocidades pré-selecionadas


Importante: Consulte a tabela de compatibilidade de Funções página 25.
1. Conecte os bornes de terra aos parafusos da terra localizados abaixo dos bornes da saída.
2. Conecte os bornes da potência.
3. Conecte as entradas lógicas.
4. Ligue o inversor sem dar comando de partida.
5. Atribua os ajustes de fábrica ao inversor. Ajuste os parâmetros do cliente de fábrica/Chave de configuração página 35 ajustados em
6. Ajuste os parâmetros do motor (em modo DOnF) somente se as configurações de fábrica do inversor não forem adequadas.
7. Realize uma automação.
8. Ajuste 2 Velocidades pré-selecionadas página 82 em



9. Ajuste Velocidades pré-selecionadas 2 página 83 para 20 Hz.




- Ajuste 4 Velocidades pré-selecionadas página 88 para



Notas sobre aplicações



Ajuste Velocidades pré-eletromotoras 3 página 18 para 30 Hz.



Notas sobre aplicações


4 Velocidades pré-selecionadas (source) continuação

Ajuste Velocidades pré-selecionadas 4 página 55 para 40 Hz.




Notas sobre aplicações

Canal de comando de bornes com canal de referência Modbus




(a) Partida em Avanço


- Importante:** Consulte a tabela de compatibilidade de Funções página 35.
1. Conecte os bornes de terra nos parafusos de terra localizados abaixo dos bornes de saída.
 2. Conecte os bornes de potencial.
 3. Conecte a entrada lógica L1 e o cabo RJ45 ao socket Modbus.
 4. Ligue o inversor sem dar comando de partida.
 5. Ative os ajustes de fábrica do inversor. Ative os parâmetros da cliente de Técnica/Chamada de configuração página 63 ajustados em:
 6. Ajuste os parâmetros do motor (em modo CO/F) quando se as configurações de fábrica do inversor não foram adequadas.
 7. Realize uma autotensão.
 8. Ajuste Configuração de controle página 61 para



Ajuste Canal de Referência 1 página 60 para




Verifique se o Canal de Controlo 1 página 51 está ajustado para



b. Dá a partida

Diagrama de organização



Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
42 72	46	Acelerador 2	s	0 -	5 s	
46 52	46	Aceleração	s	0 -	3,0 s	
50	50	Injeção de CC automática		Não Sim Continua	YES	
53	53	Endereço da Modbus		a	-	0E
51	51	Tipo AII		Tensão Tensão Corrente	50	
36 38 49 50	50	Entrada virtual analógica	%	a	-	-
54	54	Atribuição AO1		Não Corrente do motor Frequência de saída Saída em tempo Referência PID Refer. PID Erro PID Potência de saída Estado térmico do motor Estado térmico do inversor	-0	
55	55	Tipo AO1		Tensão Corrente Corrente	0A	
77	77	Ritmo automático		Não Sim	NO	
48 55	48	Frequência standard do motor	Hz	-	50 Hz	
53	53	Atribuição da Adaptação da rampa de desaceleração		Não Sim Franquejamento motor	YES	
49	49	Versão do software da placa 1	-	-	-	-
49	49	Versão do software da placa 2	-	-	-	-
61	61	Canal de Comando 1		Terminal (I/O) Local Terminal remoto Modbus		
46	46	Macroconfiguração	-	-	-	-
90	90	Configuração de canal		Modo simultâneo Modo separado	SIM	
79	79	Limitação de corrente	A	-	-	1,5 A

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível / Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
7.6	Limitação de corrente 2	A	A	-	1,5 A	
9.2	Sinal IHM	-	-	Código desativado Código ativado	OFF	
4.1	Status da comunicação Modbus	-	-	-	-	
5.8	Cor p/m nominal do motor	-	A	-	de acordo com o calibre do motor	
9.1	Parâmetro de escalonamento de corrente A/I1 de 100%	mA	A	-	20 mA	
9.1	Parâmetro de escalonamento de corrente A/I1 de 0%	mA	A	-	4 mA	
1.3	Nível de corrente de motor	Hz	A	-	Inv.	
1.3	Tipo de controle do motor	-	-	Standard Performance Bomba	Std	
1.4	Divisor de rampa	-	A	-	4	
1.10	Desaceleração 2	s	A	-	5 s	
1.6	Desaceleração	s	A	-	3,0 s	
4.1	Última falha detectada 1	-	Consultar página 6	-	-	
4.1	Última falha detectada 2	-	Consultar página 6	-	-	
4.2	Última falha detectada 3	-	Consultar página 6	-	-	
4.2	Última falha detectada 4	-	Consultar página 6	-	-	
6.2	Operação com rede em ausência	-	No Sel	No		
4.1	Estado do inversor na 1ª falha detectada	-	-	-	-	
4.2	Estado do inversor na 2ª falha detectada	-	-	-	-	
4.2	Estado do inversor na 3ª falha detectada	-	-	-	-	
4.2	Estado do inversor na 4ª falha detectada	-	-	-	-	
7.9	Fator de escala da retorne P/D	P/D	A	-	1,0	
4.9	Ajuste dos parâmetros do cliente de fábrica/Chamada de configuração	-	No: REC IN IN	No		
5.6	Giro da malha de frequência	%	A	-	20%	
8.1	Armazenar modo local	-	No: L1h L2h L3h L4h	No		

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
	51	Referência Modo Local		Não Bom HM Modbus Jog. dial	nO	
	79	Religamento com retenção em velocidade		Não Sim	nO	
	93 90	Canal de Referência 1		Bom HM Modbus Jog. dial	A11	
	38	Referência de velocidade		Bom HM Modbus Jog. dial		
	59	Frequência nominal do motor	Hz	a	+ - 50 ou 60 Hz (pela tFr)	
	64	Atribuição de parada rápida		Não L1L: L1 ativa baixa L2L: L2 ativa baixa L3L: L3 ativa baixa L4L: L4 ativa baixa	nO	
	53	Nível de frequência do motor	Hz	a	+ - 50 ou 60 Hz	
	41	Visualização do tempo do ventilador		a → e	-	-
	44 70	Velocidade máxima	Hz	a	+ 50 ou 80 Hz	
	78	Velocidade máxima 2	Hz	a	+ 50 ou 60 Hz De acordo com BFr máx. TPr	
	79	Velocidade máxima 3	Hz	como	como HS2	como
	70	Velocidade máxima 4	Hz	como	como HSE	como
	40	Visualização dos valores de velocidades máximas		+ -	+ -	-
	51	Atribuição de inibição de falha		Inhibit L1f: L1 ativa alta L2f: L2 ativa alta L3f: L3 ativa alta L4f: L4 ativa alta	nO	
	80	Perda de fase da rede		Não Sim	YES	
	81	Corrente límbica do motor	A	a	+ De acordo com o calibre do inversor	
	65	Atribuição de passo a passo (Jog)		Não L1f: L1 ativa alta L2f: L2 ativa alta L3f: L3 ativa alta L4f: L4 ativa alta	nO	
	68	Frequência Cota	Hz	a	+ 0 Hz	

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
	73	2º comutação de limitação de corrente		Não L1h: L11 ativa alta L2h: L12 ativa alta L3h: L13 ativa alta L4h: L14 ativa alta L1L: L11 ativa baixa L2L: L12 ativa baixa L3L: L13 ativa baixa L4L: L14 ativa baixa	nO	
38		Corrente do motor	A	-	-	-
81		Comportamento de geraç.4-20 mA		Não Sim	nO	
38	44	Valor da referência máxima	-	0	-	0
41		Estado das entradas lógicas L1 e L4	-	-	-	-
32		Límite de Sobrecarga de Aplicação	% de In	0	-	90 %
56		Atribuição LO1	como	como	nO	
32		Status LD1 (nível alto da saída)		Positivo Negativo	POS	
40		Estado da saída lógica LO1 e do relé R1	-	-	-	-
44	23	Velocidade mínima	Hz	0	-	0 Hz
33		Límite de subcarga de aplicação	% de In	0	-	60 %
58		Escolha de parâmetro do motor	-	nPr 005	nPr	
60		Memória do estado térmico do motor	-	Não Sim	nO	
62		Valor 1 do endereço da escrita do scanner				
63		Valor 2 do endereço da escrita do scanner				
64		Valor 3 do endereço da escrita do scanner				
65		Valor 4 do endereço da escrita do scanner				
63		Parâmetro 1 do endereço da escrita do scanner			2196	
65		Parâmetro 2 do endereço da escrita do scanner			219C	
63		Parâmetro 3 do endereço da escrita do scanner			0	
65		Parâmetro 4 do endereço da escrita do scanner				

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível	Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
33	Corrente nominal do motor	A (I)	-	-		De acordo com o calibre do inversor	
40	Calibre do inversor						
58	Valor 1 do endereço de leitura do scanner						
59	Valor 2 do endereço de leitura do scanner						
60	Valor 3 do endereço de leitura do scanner						
61	Valor 4 do endereço de leitura do scanner						
62	Parâmetro 1 do endereço de leitura do scanner	-				0C81	
63	Parâmetro 2 do endereço de leitura do scanner	-				219C	
64	Parâmetro 3 do endereço de leitura do scanner	-				0	
65	Parâmetro 4 do endereço de leitura do scanner	-				0	
50	Típus de entradas lógicas	-		Positive Negative		POS	
55	Potência Nominal do Motor	kW ou HP	-	-		De acordo com o calibre do inversor	
57	Redução do ruído do motor			Não Sim		nO	
58	Velocidade nominal do motor	rpm	-	-		De acordo com o calibre do inversor	
66	Attribuição de pinos para inversor			Não L1A; L1f ativa baixa L2A; L2f ativa baixa L3A; L3f ativa baixa L4A; L4f ativa baixa		nO	
68	Gestão da tarefa de sobre carga	-		Não Sim		YES	
80	Perda de fase do motor	-		Não Sim		YES	
88	Potência de saída	%	-	-		-	-
72	Attribuição manual/auto PID			Não L1f; L1f ativa alta L2f; L2f ativa alta L3f; L3f ativa alta L4f; L4f ativa alta		nO	
41	Tempo de funcionamento do processo	0,01	-	-		-	-
52	Perfil de fluxo	%	-	-		20%	
78	Inversão do sentido de configuração	-		Não Sim		nO	

(1) In = corrente nominal do inversor

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
	70	Atribuição de retorno (feedback) PID		Não Sim	nO	
	70	Atribuição da referência interna PID		Não Sim	nO	
	72	Referência manual PID		Não Bombe AV	nO	
	70	2 atribuições pré-selecionadas PID		Não L1h L2h L3h L4h	nO	
	71	4 atribuições PID pré-selecionadas		como Pr2	nO	
	71	Referência de rampa PID	s	-	9 s	
	80	2 Velocidades pré-selecionadas		Não L1h: L1f ativa alta L2h: L1f ativa alta L3h: L2f ativa alta L4h: L4f ativa alta	nO	
	80	8 Velocidades pré-selecionadas		como	nO	
	80	8 Velocidades pré-selecionadas		como	nO	
	80	Prioridade da faixa de parada		Não Sim	YES	
	81	Visualização do tempo energizado	s	-	-	-
	81	Atribuições RT		Não atribuída Erro não detectado Partida do inversor Nível de frequência atingido Velocidade máxima atingida Nível de corrente atingida Referência de frequência atingida Estado térmico do motor atingido Alarme de sobrecarga Alarme de sobreexigida Alt/AI 4-20	FLt	
	70	Garfo derivativo PID		s	-	0.00
	70	Frequência de saída	Hz	-	-	-
	70	Garfo integral PID		s	-	1
	80	Integração sentido reverso		Não Sim	nO	

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
71	2	2 referências PID pré-selecionadas	%	a.	-	25%
72	3	3 referências PID pré-selecionadas	%	a.	-	50%
73	4	4 referências PID pré-selecionadas	%	a.	-	75%
38		Referência PID	-	-	-	-
39		Erro PID	-	-	-	-
38		Ritmo PID	-	-	-	-
70		Caráter proporcional PID	-	a.	-	1
73		Referência de valor máximo PID	% PID	a.	-	100%
73		Referência PID interna	% PID	a.	-	0%
73		Referência de valor mínimo PID	% PID	a.	-	0%
62		Reajusteamento da potência de potência			Função inativa Display do tempo de ventilador pré-selecionado	nO
62		Comutação de rampa			Não L1h: L1 ativa alta L2h: L2 ativa alta L3h: L3 ativa alta L4h: L4 ativa alta L1L: L1 ativa baixa L2L: L2 ativa baixa L3L: L3 ativa baixa L4L: L4 ativa baixa	nO
63		Attribuição de formato de rampa			Linear Formato S Formato U	Lin
64		Sentido reverso	-		Função inativa L1h ativa alta L2h ativa alta L3h ativa alta L4h ativa alta	nO
72		Atribuição de nome de faixa	-		Não L1h: L1 ativa alta L2h: L2 ativa alta L3h: L3 ativa alta L4h: L4 ativa alta	nO
23		Nível do desativador de PID	%	a.	-	0%
41		Visualização do tempo de funcionamento	0,01h	a.	-	-
43		Armazenar ajuste do potenciômetro do cliente	-		Não Sim	nO
63		Corrente de injeção de CC automática	A	a.	-	0,7 A
57		Frequência de chuveiramento	10Hz	a.	-	12
71		Velocidade prevista PID	-	a.	-	nO
67		Tipo de frequência de chuveiramento	-		HF1 HF2	HF1

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
	70	Atribuição HSP E	-	Não L1h: UI1 ativa alta L2h: UI2 ativa alta L3h: UI3 ativa alta L4h: UI4 ativa alta	nQ	
	70	Designação HSP 4	-	como	como	nQ
	82	Getido de filha do Modbus	-	Não Sim	YES	
	90	Compensação de estabelecimento	% de nSL	-	-	100%
	68	Velocidades pré-selecionadas 2	-	-	-	-
	68	Velocidades pré-selecionadas 3	-	-	-	-
	68	Velocidades pré-selecionadas 4	-	-	-	-
	68	Velocidades pré-selecionadas 5	Hz	-	-	25 Hz
	68	Velocidades pré-selecionadas 6	Hz	-	-	30 Hz
	68	Velocidades pré-selecionadas 7	Hz	-	-	35 Hz
	68	Velocidades pré-selecionadas 8	Hz	-	-	40 Hz
	40	Número da posição	-	-	-	-
	26	Estabilidade da malha de frequência	%	-	-	20%
	39	Status do produto	-	-	-	-
	81	Tempo de desaceleração em rampa em sub tensão	s	0	-	1,0 s
	81	Prevenção de subtenso	-	Não Parada em rampa	nQ	
	81	Teste XBT1	-	Não Sim	nQ	
	65	Tipo de parada	-	Parada em rampa Parada rápida inércia	IMP	
	77	Tempo de refogamento automático máx.	-	5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 3 h Infinito	5 min	
	93	Taxa de transmissão Modbus	-	4,8 kbps 9,6 kbps 19,2 kbps 38,4 kbps	19,2 kbps	
	17	Tipo de controle	-	Comando a 2 fases Comando a 3 fases	3C	
	50	Comando de tipo a 2 fases	-	Nível Transição Prioridade PW	9m	

Índice de parâmetros

Código	Página	Nome	Unidade	Valor possível/Função	Ajuste de fábrica	Ajuste do usuário
00	82	Tempo de injeção de CC automática	s	a	0,5 s	
	03	Formato Modbus	-	801 8E1 8n1 8n2	8E1	
	05	Frequência máxima	Hz	a	60 ou 72 Hz (para bFr)	
09	Estado térmico do inversor	-	-	-	-	-
05	Estado térmico do motor	%	-	-	-	-
09	Tipo de proteção do motor	-	-	Autoventilado Motoventilado	ACL	
72	Tempo de funcionamento em velocidade mínima	s	a	-	nO	
05	Retardo de tempo de descarga de aplicação	s	a	-	5 s	
03	Nível do estado térmico do motor	% of St	a	-	100%	
03	Intervalo de tempo do Modbus	-	a	-	10	
08	Autoregulação	-	-	Não Sim Realizada	nO	
05	Compensação RI (Perfil UF)	%	a	-	100%	
05	Tensão principal	V	-	-	-	-
05	Retardo de tempo de subcarga de aplicação	s	a	-	5 s	
05	Tensão nominal do motor	V	a	-	230 V	
72	Límite mínimo da desaceleração (slow up)	%	a	-	0	
	01	Gestão de falhas sub tensão	-	Falha detectada + R1 aberto Falha detectada + R1 fechado	0	
	05	Faixa de tensão do inversor	-	-	-	-
