

Parametrização rápida do controlador de temperatura Autonics - TC4S-14R

Configuração Elétrica do Controlador de Temperatura TC4S-14R	Dimensões																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Entrada de sensor</th> <th>Display</th> <th>Faixa de temperatura</th> <th>Faixa de temp(°F)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Termopar</td> <td>K(CA)</td> <td>℄CA</td> <td>-50 ~ 1200</td> <td>-58 ~ 2192</td> </tr> <tr> <td>J(IC)</td> <td>℄IC</td> <td>-30 ~ 500</td> <td>-22 ~ 932</td> </tr> <tr> <td>L(IC)</td> <td>℄IC</td> <td>-40 ~ 800</td> <td>-40 ~ 1472</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">RTD</td> <td>DIN DP1 100Ω</td> <td>dPE.H</td> <td>-100 ~ 400</td> <td>-148 ~ 752</td> </tr> <tr> <td>DP2 100Ω</td> <td>dPE.L</td> <td>-100.0 ~ 400.0</td> <td>-148.0 ~ 752.0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">CU50Ω</td> <td>CU5.H</td> <td>-50 ~ 200</td> <td>-58 ~ 392</td> </tr> <tr> <td>CU5.L</td> <td>-50.0 ~ 200.0</td> <td>-58.0 ~ 392.0</td> </tr> </tbody> </table>	Entrada de sensor	Display	Faixa de temperatura	Faixa de temp(°F)	Termopar	K(CA)	℄CA	-50 ~ 1200	-58 ~ 2192	J(IC)	℄IC	-30 ~ 500	-22 ~ 932	L(IC)	℄IC	-40 ~ 800	-40 ~ 1472	RTD	DIN DP1 100Ω	dPE.H	-100 ~ 400	-148 ~ 752	DP2 100Ω	dPE.L	-100.0 ~ 400.0	-148.0 ~ 752.0	CU50Ω	CU5.H	-50 ~ 200	-58 ~ 392	CU5.L	-50.0 ~ 200.0	-58.0 ~ 392.0	
Entrada de sensor	Display	Faixa de temperatura	Faixa de temp(°F)																															
Termopar	K(CA)	℄CA	-50 ~ 1200	-58 ~ 2192																														
	J(IC)	℄IC	-30 ~ 500	-22 ~ 932																														
	L(IC)	℄IC	-40 ~ 800	-40 ~ 1472																														
RTD	DIN DP1 100Ω	dPE.H	-100 ~ 400	-148 ~ 752																														
	DP2 100Ω	dPE.L	-100.0 ~ 400.0	-148.0 ~ 752.0																														
	CU50Ω	CU5.H	-50 ~ 200	-58 ~ 392																														
		CU5.L	-50.0 ~ 200.0	-58.0 ~ 392.0																														

Para acessar o parâmetro 1- PAR_1 pressione MODE por 2 segundos. Quando terminar pressione MODE por 3 segundos.

Para acessar o parâmetro 2- PAR_2 pressione MODE por 4 segundos. Quando terminar pressione MODE por 3 segundos.

Para ajustar a temperatura (SV) pressione qualquer tecla e use as teclas \leftarrow , \downarrow , \uparrow , \rightarrow quando terminar pressione MODE por 3 seg.

No parâmetro 1 (PAR_1) podemos ajustar:	Parâmetro de Fábrica	Opções
AL_1 Desvio de temperatura do alarme 1	1250 °C	0 a 1250 °C
AL_2 Desvio de temperatura do alarme 2		0 a 1250 °C - Habilitada somente em controlador com 2 alarmes (TC4S-24R)
AE Habilitar / desabilitar a função "auto-tuning"	oFF	ON ou OFF
P Ajustar a banda Proporcional (0.1 ~ 999.9°C)	10.0	(0.1 ~ 999.9°C) - Desabilitado no controle ON - OFF
I Ajustar o tempo Integral (0 ~ 9999 seg)	0	(0 ~ 9999 seg) - Desabilitado no controle ON - OFF
d Ajustar o tempo Derivativo (0 ~ 9999 seg)	0	(0 ~ 9999 seg) - Desabilitado no controle ON - OFF
$rESet$ Ajustar o percentual do Reset (0.0 ~ 100.0%)	50.0	(0.0 ~ 100.0%) - Desabilitado no controle ON - OFF
HYS Ajustar a Histerese (1 ~ 100°C) _ Opção habilitada para controle ON / OFF	2	(1 ~ 100°C) - Opção habilitada no controle ON - OFF

No parâmetro 2 (PAR_2) podemos ajustar:	Parâmetro de Fábrica	Opções
Int O tipo de sensor utilizado	(K) ℄CA	(K) ℄CA (J) ℄IC (PT100) PE1 PE2
$Unit$ Unidade de Indicação	℄	0℄ ou 0F
$Int-b$ Correção do sensor	00	(-999 ~ 999°C Para sensor Pt 2: -199.9 ~ 999.9°C)
$nAU.F$ Tempo de atualização do display	0.1	0.1 ~ 120.0 segundos
$L-Su$ Limite mínimo	-50	OPÇÃO DO USUÁRIO ENTRE O MIN. E MAX.
$H-Su$ Limite máximo	1200	OPÇÃO DO USUÁRIO ENTRE O MIN. E MAX.
$o-FE$ Modo de operação do controlador	HEAt	Para Aquecer HEAt ou COOL Para Resfriar
$C-nd$ Tipo de controle	PI d	PI d ou oNoF
oUt Tipo de saída	rLY	rLY Para saída a relé SSr Para saída a tensão (SSR)
$SSr.n$ Modo de controle SSR (Habilitada se o tipo de saída for SSR)	Stnd	Stnd Controle aleatório
		CYCL Controle Zero Cross
		PHAS Podemos selecionar o controle de fase se usarmos um SSR "Random Cross". Esse procedimento aumenta significativamente a vida útil da resistência
t Tempo do ciclo de controle	20.0	0.5 ~ 120.0 seg. Quando a saída é ajustada para SSR, o tempo do ciclo é alterado para 2.0 s
$AL-1$ Modo do Alarme 1	$AN IA$	Temos 6 modos diferentes de atuação do alarme: $AN IA$ até $LB A$. Vide manual completo para cada modo. O modo mais utilizado é o $AN IA$. O ajuste do desvio deve ser feito no AL_1 do parâmetro 1.
$AHYS$ Histerese do alarme	1	1 ~ 999°C
$di-E$ Função Automático / Manual	StoP	StoP Durante a operação, apertando simultaneamente as teclas \downarrow , \uparrow podemos desabilitar e habilitar a saída principal.
		ALrE Durante a operação, apertando simultaneamente as teclas \downarrow , \uparrow podemos desabilitar e habilitar a saída do alarme.
$Er.nu$ Ajuste de controle por percentual (em caso de quebra do sensor)	0.0	Podemos ajustar um percentual (de 0.0 a 100.0%) do tempo T (tempo do ciclo de controle), onde a saída principal ficará alternando entre ON e OFF, baseada nesse ajuste percentual. Exemplo: Tempo T foi ajustado em 10 segundos, se o sensor for rompido e o percentual estiver em 50%, a saída ficará ligada 5 segundos e desligada 5 segundos.
LoC Função "LOCK" para bloquer teclado	oFF	oFF Teclado destravado
		LoC1 Teclado Travado no Parâmetro 1
		LoC2 Teclado Travado no Parâmetro 1 e 2
		LoC3 Teclado travado no Parâmetro 1, 2 e SV

Configurando os alarmes do produtos TC4

O produto TC4 possui 2 tipos de configuração de alarme, **DESVIO** e **ABSOLUTO**.

- **DESVIO**: Nesta configuração o valor a ser colocado no alarme se baseia em um desvio do valor do set point ou seja SV em 100°C e alarme em 10°C o valor de acionamento fica em 110°C;
- **ABSOLUTO**: Nesta configuração de alarme o valor do SV é ignorado ou seja o valor colocado no alarme será o valor de acionamento.

TABELA 1

MODO	OPERAÇÃO DA SAÍDA DE ALARME	DESCRIÇÃO
Rn0	-----	SEM SAÍDA DE ALARME
Rn1		Desvio alto do alarme - Quando existir diferença entre PV e SV acima do valor ajustado o alarme será acionado. Desvio de temperatura será ajustado em RL1 / RL2 com padrão de fabrica em 1250
Rn2		Desvio baixo do alarme - Quando existir diferença entre PV e SV abaixo do valor ajustado alarme será acionado. Desvio de temperatura será ajustado em RL1 / RL2 com padrão de fabrica em 1250
Rn3		Desvio Alto e baixo do alarme - Quando existir desvio entre PV / SV acima ou abaixo do valor ajustado o alarme será acionado. Desvio limite de temperatura será ajustado em RL1 / RL2 com padrão de fabrica em
Rn4		Desvio Alto e baixo do alarme - Quando existir desvio entre PV / SV acima ou abaixo do valor ajustado o alarme será acionado. Desvio limite de temperatura será ajustado em RL1 / RL2 com padrão de fabrica em 1250
Rn5		Valor Absoluto - Alarme Alto Quando o valor do PV estiver acima do valor ajustado o alarme será acionado. Ajuste do valor de Alarme Absoluto em RL1 / RL2 com padrão de fabrica em 1250
Rn6		Valor Absoluto - Alarme Baixo Quando o valor do PV estiver abaixo do valor ajustado o alarme será acionado. Ajuste do valor de Alarme Absoluto em RL1 / RL2 com padrão de fabrica em 1250
LbA	SERÁ ACIONADO QUANDO DETECTAR ROMPIMENTO NO CICLO	* ALARME DE QUEBRA DE CICLO
SbA	SERÁ ACIONADO QUANDO DETECTAR SENSOR DESCONECTADO	* ALARME DE QUEBRA DE SENSOR

SELEÇÃO ADICIONAL PARA OS ALARMES		
DISPLAY	OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
.A	ALARME GERAL	QUANDO O TEMPERATURA ATINGIR O VALOR DO ALARME A SAÍDA SERÁ ACIONADA E DESACIONADA QUANDO ESTIVER FORA DA FAIXA.
.b	FUNÇÃO TRAVAMENTO	QUANDO O TEMPERATURA ATINGIR O VALOR DO ALARME A SAÍDA SERÁ ACIONADA E PERMANECERÁ ACIONADA CONTINUAMENTE (OPÇÃO DE ALARME HOLD)
.C	FUNÇÃO DE SEQUÊNCIA STANDBY	QUANDO O TEMPERATURA ATINGIR O VALOR DO ALARME A SAÍDA NÃO SERÁ ACIONADA, APÓS ATINGIR PELA SEGUNDA VEZ O VALOR DO ALARME OPERARÁ COMO NA FUNÇÃO DE ALARME GERAL
.d	FUNÇÃO DE SEQUÊNCIA STANDBY E TRAVAMENTO	IRÁ OPERAR NOS MODOS TRAVAMENTO E STANDBY SIMULTANÉAMENTE